

疑上層住宅泳池排水管破裂 土崩殃及下排房屋

(八打灵再也3日讯) 疑因上层住宅游泳池排水管道破裂，以致周遭土壤松动倾泻而下殃及下排房屋，幸没有造成人命伤亡。

这起事件是于今早10时45分，发生在隆市武吉班台花园处。

吉隆坡消防及拯救局今午发表文告指出，当局接获投报后派出17名隶属士布爹消防局的消防员，连同两辆消防车及一辆货卡赶至现场。

“消防队伍抵达现场后，发现有关住宅区发生土壤倾泻事件。据初步调查，事件起因相信为上层房屋的游泳池排水管道破裂所致。”

文告指出，消防队伍随后将泳池



■疑游泳池排水管道破裂，以致水渗出令土壤松动酿土崩。(图由消防局提供)

内的水抽干，以防土壤松动情况再度恶化。

“事件未导致人员伤亡，也未影响房屋结构。”

目前，此事已交由吉隆坡市政局工程组斜坡管理单位(Unit Cerun)、警方及房屋承包商采取进一步行动。(BPK)