

Network: Feb 3, 2024 2:18:51 PM GMT+08:00
Local: Feb 3, 2024 2:18:51 PM GMT+08:00
N3: 7.623, E101:39.85
124 Jalan Bukit Pantar
Bangsar
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Altitude: 70.0m

Timestamp
Camera

疑游泳池排水管破裂，以致水渗出令土壤松动酿土崩。（图由消拯局提供）

泳池爆水管酿土崩 下方住宅遭殃

（八打灵再也3日讯）疑因上层住宅游泳池排水管破裂，以致周遭土壤松动倾泻而下，殃及下排房屋，所幸没有人伤亡。

这起事件是今早10时45分，在隆市武吉班台花园处发生。

吉隆坡消防及拯救局今午发表文告指出，当局在接获投报后派出17名隶属士布爹消拯局的消拯员，连同2辆消防车及一辆货卡赶至现场。

“消拯队伍抵达现场后，发现有关住宅区发生土壤倾泻事件。据初步调查，事件起因相信为上层房屋的游泳池排水管破裂所致。”

消拯队抽干泳池防恶化

文告提及，消拯救队伍随后将泳池内的水抽干，以防土壤松动情况再度恶化。

“事件未导致人员伤亡，且未影响房屋结构。”

文告指出，事件目前已移交予吉隆坡市政局工程组理斜坡管理单位、警方及房屋承包商采取进一步行动。