

道路設施沒妥善處理

陳秀連路藏安全隱憂

（吉隆坡12日讯）甲洞社区工作者余保凭指出，位于斯迪亚旺沙班底高速大道（SPE）底下的陈秀连路，相关路段的道路善后工作没有获得妥善处理，以致该路段不像一条正规的道路。

余保凭今日在记者会上说，他也是该路段的使用者，发现陈秀连路与陈秀连1路的三岔路口处缺乏白线、右转弯标线及箭头，因此驾驶人士来到路口时不知如何判断转弯等待区，若停靠近右侧会面对迎面而来的车辆，若停靠近左侧，则会影响到前方行的车辆。

他说，该路段需要应付分别从蕉赖路及陈秀连1路而来的车辆，以及来往半山芭及敦拉萨路的车辆，惟该路段非常窄，而路旁的走道过宽，占据了空间。

“道路非常窄，若有大型罗里、巴士、拖格罗里要转弯时，后方要前行的车辆无法前进，并需要等候（大型交通工作完成右转），这情况导致交通堵塞；因此，我认为路旁的走道应



■陈秀连路与陈秀连1路的三岔口缺乏白线、右转弯标线及箭头，以致驾驶人士分不清转弯等待区。

该缩小，腾出空间让道路加宽。”

他也说，该路段的一旁也放置著一些塑料障碍物，这也对交通带来阻碍；而路边也有坑洞的情况。

不像正规道路

他认为，上述种种问题对道路使用者的安全带来隐忧，也使得当地的交通不顺畅，以致该路段不像一条正规的道路。

余保凭说，陈秀连路的上方是斯迪亚旺沙班底高速大道（SPE），其在此前已开放通车；惟他认为，当局理应在大道还未放通车前，先确保大道底下的设施完成后才开放。

他说，他已针对上述情况致函给吉隆坡市政局，要求当局严厉监督当地的道路情况，包括探讨相关工作是由市政局，抑或是大道公司去负责处理。“我希望当局能尽量去修复有关路段，给我们一条安全的道路。”他提及，陈秀连路的路旁设有一个巴士站点，不过该处却有著一个并电灯柱，这对巴士停靠时带来不便，且该电灯柱没有完成安装电灯，不像是一个电灯柱。

他也说，该路段周边悬挂的电缆盖没有获得妥善处理，他担忧经过日晒雨淋，电缆盖会有脱落的情况。（BPK）