

(吉隆坡 28 日讯) 地陷噬人事件事发六天后，现场附近再次发生地陷事故！

距离现场 70 米、靠近印度清真寺警亭附近的马路，出现一个坑洞。

根据现场执法人员，有关坑洞被指是一个地下水道（也称人孔）。

据知，这起塌陷事故发生在周三凌晨 2 时 30 分左右，相信是前一天晚上的暴雨所致。

当局事后以塑料防护栏封锁现场，不让民众靠近。

金马警区主任阿芬迪助理总监事后到场了解情况，他较后接受受记者追问时，证实印度清真寺路发生塌陷。

他说，目前在讨论扩大大

路封锁范围，详情稍后公布。

较早时距离现场 170 米外一间珠宝店店铺前的人行道地石砖，也曾在地陷噬人事件的翌日，发生地下水渗出地面事故，当局随后紧急处理。

另一方面，吉隆坡市政厅发表声明指出，印度清真寺路污水管道泥土完整评估工作将继续进行，预计周三完成。

声明提到，大马矿物及地理科学局使用探地雷达展开评估工作。

根据声明，周二晚上的搜寻行动，因暴雨而暂停，周三早上继续集中在事故地点，搜寻印度女游客下落。#



隆市政局的执法车，前轮陷入坑洞。

隆市政局执法车遭殃

周三凌晨在距离印度女游客遭“吞噬”的地陷不远处，再出现一个坑洞，吉隆坡市政局已用安全绳和防水屏障（防水屏障），将事发地点封锁起来。

在吉隆坡印度清真寺路地陷事故不远处，约 50-60 米的距离，靠近印度清真寺（Masjid India）警厅处今日（28 日）凌晨 2 时 30 分，也出现坑洞。

根据网路流传的短视频，一辆隶属吉隆坡市政局（DBKL）执法队的四驱车，几

乎三分之一的边前轮陷入坑洞，没有人受伤。

吉隆坡市政局发文告称，当局也马上要求英达丽水（IWK）公司检查现场及周边地区的污水管道，以确保不会造成进一步的损害。

吉隆坡市长拿督斯里麦慕娜强调，市政局将与英达丽水公司及其他部门合作，以便进行后续的全面补救行动，避免意外再发生。

“市政局也会继续监督现有的情况，采取安全措施，确保民众的安全。”#