



←从美嘉斯杜亚交通圈至柏利比斯路与美嘉斯杜亚路交界处三岔路口前的路段只有单车道，一旦左转灯转绿及直行灯仍是红灯，后方欲左转的车辆司机就会鸣笛催促，造成交通混乱。

→余保凭呼吁吉隆坡市政局机械与电气工程组重新在三岔路口一带安装6支电灯柱，以照亮整个路段，保障用道路使用者夜间的行车安全。



街燈不足 道路昏暗

美嘉斯杜亞路須拓寬

焦點社區

甲洞衛星市美嘉斯杜亞路

報道 ▸ 伍思薇 攝影 ▸ 陳世偉

（吉隆坡21日讯）街灯多年未复装、道路加宽建议遭搁置，甲洞卫星市美嘉斯杜亚路（Jalan Mergastua）附近居民长期面对交通隐患，甲洞社区工作者余保凭促吉隆坡市政局正视问题，尽快改善街灯与道路狭窄带来的安全风险。

余保凭向《大都会》社区报记者表示，甲洞卫星市的美嘉斯杜亚路多年前原本并没有交通灯设施，但随着当地交通流量日益增加，尤其邻近的甲洞卫星市国小及甲洞卫星市国中在上下学时段有大量家长接送学生，导致交通拥堵和安全隐患，居民便向吉隆坡市政局提出申请，最终成功设立交通灯。

他透露，在交通灯建设过程中，原本设立在附近的多支街灯柱子为了配合施工而拆除，完工后却未获重装，导致该路段夜间一片漆黑。

三岔路口照明不足 易发生事故

他强调，柏利比斯路（Jalan Belibis）与美嘉斯杜亚路交界处的三岔路口交通灯周围特别昏暗，照明不足已对道路使用者构成潜在威胁，尤其是摩托车骑士更容易因视线不清而发生意外事故。

为了解决照明问题，余保凭呼吁吉隆坡市政局机械与电气工程组重新在该三岔路口一带安装6支街灯柱子，以照亮整个路段，保障用道路使用者夜间的行车安全。



柏利比斯路与美嘉斯杜亚路交界的三岔路口交通灯出现故障，即一组已转为绿灯时，另一组却仍显示红灯，导致道路使用者感到混淆。

拓寬路段疏解車流

余保凭反映，该三岔路口的交通灯目前设有左转与直行灯，但由于从美嘉斯杜亚交通圈至该三岔路口前的美嘉斯杜亚路只有单车道，路面宽度有限，一旦左转灯转绿及直行灯仍是红灯，后方欲左转的车辆便动弹不得，常引发司机鸣笛催促，造成交通混乱。

他说，早在多年前他已建议市政局拓宽有关路段，以缓解车流，惟市政局面对预算限制，该项工程一直未能落实。

他补充，美嘉斯杜亚路从交通圈至柏利比斯路前的路段都是单车道，但行至甲洞卫星市巴刹附近后开



美嘉斯杜亚路有多个电灯柱被树木枝叶遮挡住，影响照明功能。

始变为双车道。因此，他再次呼吁市政局工程组优先将美嘉斯杜亚交通圈至柏利比斯路之间的路段扩建为双车道，以改善交通瓶颈。

反映重装街灯未获跟进

他也表示，美嘉斯杜亚交通圈一带原本设有多盏街灯，但近年来在遭受撞击或损坏后被拆除，却迟迟未获得修复和重装，导致夜晚能见度极低。他已将这一情况及重装街灯的建议向市政局机械工程电器组主任作出反映，并获得对方承诺会跟进处理。

他也提醒市政局园艺组，务必要求承包商在修剪美嘉斯杜亚路路边树木时，注意修整那些遮挡街灯照明的枝叶，以确保街灯能有效发挥照明功能，提升整体道路安全。