



■承包商仅重铺挖掘的范围，一条为排污管工程，另一条则为电缆安装，导致路况堪忧。

承包商挖路埋排污管電纜 馬虎填補路面不平

報導 ◆鄭善譯 攝影 ◆練國偉

（甲洞24日讯）吉隆坡市政局于去年中旬刚完成甲洞2/17路铺路工程，岂料私人承包商挖路埋排污管和电缆，衔接至正兴建中建筑物，导致新路不久即遭挖掘填补，严重破坏路面，多处高低不平，甚至已发生摩哆骑士小型意外事故。

甲洞区国会议员林立迎的助理赖俊权昨早召开记者会向《中国报》指出，相关承包商自今年初动工，先展开排污管安装工程，过去两三个月则进行电缆铺设工作，疑似在完工后未依标准程序妥善修复路面。

甲洞区国会议员林立迎助理赖俊权向《中国报》记者指出，该承包商是于今年初动工，先进行排污管安装工程，而在这两三个月则进行电缆铺设工作，疑似在完工后未依标准程序妥善修复路面。

他说，尽管该承包商在工程后进行铺回，但仅是简单修补挖掘的部分。而市政

局于去年刚铺设好这段路，原本平整顺畅，如今却凹凸不平，甚至有陷落现象，导致路段存安全隐患。

要求承包商重铺路

他提到，他们已于上月要求承包商必须完善处理事后工程，但对方敷衍了事。他担心该电缆安装工程将从甲洞2/17路一路延伸至甲洞大路（Jalan Kepong）的国能（TNB）接口，意味著还会有大段道路将遭殃。

“可怜的是，甲洞大路才于上月由市政局耗资巨款重新铺设，如今却再度面临破坏。”

赖俊权强调，他并不反对公寓发展与该设施安装工程，但承包商必须严谨施工，善后工作不可马虎。

“若挖掘大范围道路，那就应负责重铺整段路面，而非只修补工程范围。”

他已向市政局反映此问题，并促当局严惩该承包商，要求承包商重新铺设整条受影响路段。