甲洞衛星市



居民投诉住宅区沟渠坍塌，担心影响住家安危，左为林立迎，右为赖俊权。



甲洞卫星市山顶区住宅区经历年代久远，沟渠结构开始坍塌。

提升逾40年住宅區後巷 20溝渠逐步修復

報導 ◆廖延濠 攝影 ◆盧淑敏



■市商山顶区的路面及沟渠问题。赖俊权（右起）、林立迎及居民视察甲洞卫星

（甲洞2日讯）吉隆坡市政局提升管辖区超过40年住宅区的后巷道路与沟渠结构，其中甲洞卫星市有20条沟渠，在今年8月及9月逐步施工提升。

甲洞区国会议员林立迎指出，通过他向市政局反映后，市政局最终审批拨款，对管辖区内超过40年的老旧住宅区采取应对计划，全面提升住宅区的后巷道路与沟渠结构，估计款项为50万至100万令吉。

他指出，这些老旧的住宅区经历年代久远，陆续出现后巷路面下陷，沟渠结构坍塌的现象，不少居民纷纷投诉，担心若不修复可能引发居家安全问题。

路面下陷溝渠坍塌

林立迎日前与助理赖俊权，与居民视察甲洞卫星市商山顶区的路面及沟渠问题，这么指出。

林立迎说，甲洞卫星市有20条沟渠，将在今年8月及9月逐步施工提升。

列入市政局修复名单的后巷及沟渠，将于8月施工的包括甲洞卫星市山顶区柏伯乐路（Jalan Beberek）29号门牌至49号门牌路段以及51号门牌至69号门牌路段；浪柏拉巴斯（Jalan Lang Belabas）31号门牌至51号门牌路段以及53号门牌至71号门牌路段；浪哥拉布1路（Jalan Lang Kelabu 1）2号门牌至20号门牌路段以及22号门牌至38号门牌路段；浪古宁路（Jalan Lang Kuning）1号门牌至19号门牌路段以及21号门牌至37号门牌路段；浪柏鲁布爹7路（Jalan Lang Perut Putih 7）2号门牌至24号门牌路段以及26号门牌至54号门牌路段；以及浪柏鲁布爹8路（Jalan Lang Perut Putih 8）1号门牌至21号门牌路段以及23号门牌至51号门牌路段。

9月施工的则包括甲洞卫星市贺浪路（Jalan Helang）1号门牌至9号门牌路段；贺浪占布路（Jalan Helang Jambu）2号门牌至30号门牌路段以及32号门牌至66号门牌路段；贺浪2路（Jalan Helang 2）1号门牌至17号门牌路段；贺浪劳勿路（Jalan Helang Laut）1号门牌至33号门牌路段、35号门牌至63号门牌路段及65号门牌至97号门牌路段。