

雨天积水溢出堵路 土拉央巴刹旁水溝



余保凭（右二）在星期五（15日）上午与直辖区固体废物及管理机构代表到该路段巡视积水状况。

（八打灵再也15日讯）甲洞社区工作者余保凭呼吁吉隆坡市政局尽快派员清理长期堵塞未清理的土拉央巴刹旁6/3A路排水沟，以解决该排水沟无法排水，以致雨天积水溢满道路，不仅令车辆同行受阻，更衍生交通安全与卫生隐患问题。

余保凭今天召开新闻发布会时指出，每逢下雨，由于排水沟的水回流，积水就会覆盖路面，司机必须减速行驶；更令人担忧的是，一些外劳的孩子会在积水中嬉水，增加安全问题与卫生问题。

他补充，常在该路段上下货的罗厘司机也因此面对不便；即使雨停了，积水仍需较长时间才退去，问题长期未解。

物品堵洞口无法清理

余保凭表示，他今早已连同固体废物管理机构（SWCorp）代表到该路段巡视，并商讨如何针对堵塞的排水沟展开大规模的清理工程。

他说，由于在现场发现部分商民以各类物品堵住排水沟洞口，导致当局无法顺利展开清理工作，因此恳请商民配合，尽快移除阻挡物，让清理工作顺利进行。

“我会持续跟进，确保当局解决当地排水沟堵塞问题，同时也呼吁吉隆坡市长亲临巡视，全面了解直辖区的环境卫生与安全状况。市长不应只着重外交事务，更应定期深入社区，确保社区环境整洁有序，塑造城市级环境的形象。”

阿南弗拉已派员清理

另一方面，余保凭在下午时表示，阿南弗拉在接获投报后，也派员前往现场，并成功解决沟渠阻塞和积水堆积问题。



15 Aug 2025 1:25:41
11 Jalan 6
Pusat Bandar Utara Selangor



Aug 15, 2025 2:59:19 PM
3B Jalan 6/3a
Pusat Bandar Utara Selangor

随着堆积在沟渠内的杂物已清理，排水沟也顺利排水，路面恢复乾净。

问题。

阿南弗拉在接获投报后，即派员前往处理沟渠阻塞