

蕉賴友力花園榴槤路

土崩 擋泥牆塌塞溝



■梁愛君與居民、官員等巡視土崩情況。

（吉隆坡26日訊）蕉賴友力花園榴槤路（Jalan Durian）在昨午一場大雨後發生土崩，土崩範圍長約50公尺，崩塌擋泥牆石块全掉落溝渠造成堵塞。

吉隆坡市政局諮詢理事會成員梁愛君告訴《中國報》說，昨午4時至5時許的一場大雨，造成友力花園榴槤路旁較高地勢處發生土崩。

她說，事發地點就在廉價組屋（上方）及雙層排屋（下方）之間。

她指出，土崩發生後，泥土傾瀉而下，旁邊欄杆和梯級等被沖倒。

她說，土崩上方的旁邊是組屋泊車位，剛好事發時只有數輛廢置車輛停泊，沒有造成太大的損毀。

“吉隆坡市政局已來巡視，水利局之後將前來調查，以鑑定土崩肇因，市政局也將盡速展開維修工作。”

擔心加劇土崩

她透露，部分擋泥牆已崩塌，石块等掉入下方溝渠導致阻塞，她們擔心若再次下雨，排水可能流往雙層排屋，她已要求阿南弗拉協助清理溝渠的石块。

她們也擔心如果接下來繼續下雨，可能會加劇土崩情況，威脅路過者的安全。

她指出，據居民反映，在三四個月前，居民已看到土崩處的一些樹木出現要倒塌的情況。



■土崩之後，部分擋泥牆崩塌，石块等塞在溝渠之中。

“如果居民發現有類似情況出現，最好致電市政局要求處理，市政局的投訴號碼03-26179000，或可聯絡蕉賴國會議員服務中心03-92857532，避免發生意外。”



■周五一場大雨後，位於友力花園榴槤路旁發生土崩。