



蕉赖友力花园榴梿路廉价组屋前的挡泥墙倒塌时，只有数辆停放在该处的废弃车辆受损。（梁爱君提供）



李俊豪（左起）、梁爱君及罗斯琳到挡泥墙坍塌事故现场巡视。（梁爱君提供）

焦點社區

蕉赖友力花园榴梿路

报道 ▸ 伍思薇

（八打灵再也27日讯）蕉赖友力花园榴梿路（Jalan Durian）于本周四的一场大雨后，发生挡泥墙坍塌事故，吉隆坡市政局已派员清理现场，避免加剧坍塌情况，威胁路过者的安全。

梁爱君：有些树摇摇欲坠

吉隆坡市政局谘询理事会成员梁爱君接受《大都会》社区报记者访问时透露，有关挡泥墙坍塌事故发生于本周四下午5时许的一场大雨后，挡泥墙坍塌范围长约50公尺，挡泥墙旁的栏杆与梯级被泥土冲倒，许多石块也掉落沟渠里造成堵塞。

她表示，事发地点介于廉价组屋及双层排屋之间，在倒塌的挡泥墙上方正是组屋的停车位，事发时幸好无人经过，只有数辆停放在该处的废弃车辆受损。

她说，她与吉隆坡市政局蕉赖分局主任罗斯琳及蕉赖区居民代表委员会第二分区主席李俊豪昨日一同前去巡视，由于事故现场有一些树已经倒了或就快倒下，罗斯琳也派员前去砍树。

“接下来我们在等着水利灌溉局前来展开调查，鉴定了事故肇因后，市政局也会尽快展开维修工作。”

擋泥牆大雨坍塌 市局人員清理忙

她表示，由于部分挡泥墙已崩塌，若当局没有尽快展开维修工作，她们也担心若接下来继续下雨，泥土越来越松软后，可能会加剧土崩情况，威胁路过者的安全。

发现环境有异样 可投报

同时，梁爱君透露，据居民反映，早在三四个月前，他们已看见挡泥

墙倒塌处已有一些树木快要倒的情况；但当时无人通知吉隆坡市政局或蕉赖区国会议员服务中心。

她也呼吁所有居民一旦发现周遭环境出现任何不妥之处，可立即联络吉隆坡市政局或该区国会议员服务中心要求处理，吉隆坡市政局投诉热线为（03-2617 9000），蕉赖区国会议员服务中心联络电话为（03-9285 7532）。



吉隆坡市政局派员前去砍树。（梁爱君提供）



挡泥墙发生坍塌后，周遭有部分树木也快倒塌。（梁爱君提供）