



疑上层房屋游泳池排水管漏水酿土崩。(图由消防局提供)

疑泳池漏水 孟沙住宅区土崩

(八打灵再也3日讯) 疑上层房屋的游泳池漏水，导致孟沙住宅区今早发生土崩，所幸未造成伤亡。这起事件是今早约10时45分，发生在武吉班底花园。



发生土崩后，警员在住宅区设置警戒线。

班底花园。

未影响房屋结构

吉隆坡消防及拯救局今午发表文告指出，此事件未影响房屋结构，消防队随后将泳池内的水抽干，以防土壤松动情况再度恶化。

根据文告，当局在接获投报后派出17名隶属士布爹消防局的消防员，连同2辆消防车及一辆货车赶至现场。

“消防队伍抵达现场后，发现有关住宅区发生土壤倾泻事件。据初步调查，事件起因相信为上层房屋的游泳池排水管漏水所致。”

文告亦指出，此案目前已移交予吉隆坡市政厅工程组斜坡管理单位、警方及房屋承包商采取进一步行动。