

甲洞6英里半TSI商業工業園



→甲洞6英里半TSI商业工业园排水渠道，无法负荷雨天排水量，造成该工业园逢雨成灾，整条12/32B路变成浅水道。（余保凭提供）

排水系統老舊 逢雨淹

廠商建高五腳基防浸

（甲洞20日讯）甲洞6英里半TSI商业工业园排水渠道过于老旧，无法负荷雨天排水量，造成该工业园逢雨成灾，整条12/32B路变成浅水道，水势还浸入厂家的范围内，令厂商非常懊恼。

由于当地厂商经常面对突发火灾事故，唯有将五脚基建高防止水势浸入厂家内，还把货品用货物流托架垫高，避免造成损失。

聯繫市局撥款修建

甲洞社会工作者余保凭指出，该工业园超过20年历史，排水渠道已变得老旧，附近社区密集发展，导致沟渠不负荷大量排水，造成每逢雨天，沟渠水就溢出路边造成水灾。

他今日联合厂商召开记者会指出，工业园12/32B路前后的排水沟渠狭窄，这种过时的结构已不负荷现代需求，成为当地经常发生突发火灾的原因。

他说，他已联系吉隆坡市政局工程组，希望当局拨款重新修建和提升工业园的排水沟



■黄来花将厂内的货物用托架垫高，避免被水灾波及。

设施，作为杜绝突发火灾的长期方案。“至于短期方案，我呼吁阿南弗拉（Alan Flora）员工清理及疏通工业园的沟渠，让排水变得通畅。”



■余保凭（右起）、黄来花和员工陈敬智，不满货仓中心衔接4个排水管至围墙外，要求市政局采取行动。

擅建員工宿舍銜接水管

甲洞6英里半TSI商业工业园一座货仓中心扩建员工宿舍，还擅自衔接4个排水管至围墙外，造成污水溢流至路面。

余保凭指出，该员工宿舍排水管，将污水排出货仓范围，却流向路边，这已违地方法政府条例。

余保凭向吉隆坡市政局检举，要求当局调查货仓扩建员工宿舍是否合法。

他说，甲洞卫星市的沟渠衔接至该货仓，再流向甲洞克罗河（Sungai Keroh），然而却被货仓厂主衔接排水管，将一部分污水排向路面。

“我要求市政局采取行动，将货仓衔接的4个排水管封闭，避免污水流出。”

業者用托架墊高貨品

广香食品贸易有限公司从增江搬迁至甲洞6英里半TSI商业工业园12/32B路超过20年，近年来经常面对突发火灾事故，业者被迫建高厂房前的五脚基，厂内的货品用架子垫高，避免被海水浸坏。

业者黄来花指出，以往每次发生火灾，水位仅高至脚踝，而在农历新年前的一次火灾，水位高约1尺，附近其他商家甚至上不了车离开当地。

她说，她的业务主要是批发饼乾，之前曾有货源被水势浸坏，只好通过保险索赔，而她事后将厂内的货物用托架垫高，避免被水势波及。

她指出，她为何避免未来发生的突发火灾，还自行将厂房前面的五脚基建高，阻止水势浸入厂内。



■余保凭指后巷沟渠狭窄老旧，无法疏通大量排水，呼吁阿南弗拉员工清理及疏通沟渠，并希望市政局拨款提升沟渠设施。