

(吉隆坡15日讯) 由于洗都地下污水管破裂, 导致位于洗都巴利路的部分路段下陷形成大坑洞, 2条车道无法通车。

据英文《星报》, 道路工程位于Sky Awani公寓前面的洗都巴利路 (Jalan Sentul Pasar), 从市中心到黑风洞方向。

然而, 路陷的情况导致原本4条车道的马路剩下2条车道可维持通车, 摩哆骑士担心若不及时展开修复, 下陷的问题会越来越严重。

据日前的报道, 由于邻近车道正在进行道路施工, 居民抱怨洗都巴利路的路面变得不平整。

相隔数日, 该路段就出现下陷情况, 形成大坑

地下污水管破裂路陷 洗都2车道无法通车

洞。

一名洗都居民林女士指出, 目前没有看到有人采取任何措施来解决这个坑洞的问题。

形成大坑洞

“坑洞与通车道实在太靠近, 让人感到很不安, 如果道路突然下陷和影响其余2条车道, 届时怎么办?”

另一位住在Sentul Point公寓的居民艾美丽则说, 上述道路的提升工程导致原本的交通状况变得恶劣, 如今出现大坑洞令高峰时段的拥堵问题雪上

加霜。

“当来自不同地区的汽车聚集在同一条车道上时, 情况可能会很混乱, 当局应加快建设工程, 因为这给这里的居民带来不便。”

针对此问题, 吉隆坡市政局已发出声明, 大坑洞周围已经设置了路障, 并指示承包商补救。

“但是, 管道需要进行特殊修改, 承包商正在努力解决这个问题。”

市政局说, 项目承包商已于4月9日修补了道路, 并用钢板封闭了污水管周围的空地。



■市政局指出, 修复该污水坑需要使用特殊改造的管道。