



## 黎正興： 沒替代路線需分段維修

黎正興與吉隆坡市政局公共工程及排水組副主任莫哈末阿里早前帶領《大都會》社區報記者巡視工地時，黎正興提及，洗都巴剎路的部分路段高低不平情況已久，以前該路並非主要道路，以致無人留意到有關問題。

直到近几年，該路四周陸續蓋好數棟公寓且有逾千戶居民遷入後，該路段開始出現塞車情況，大家才留意到路面平整度問題。

他表示，經過向市政局公共工程及

排水組官員了解後得知，當局檢查後發現，洗都巴剎路部分路段因地質土壤偏軟，時間久了就影響路面的平整度。

為此，當局這才展開維修工程，以加強及鞏固道路的结构。

他指出，儘管有關工程只涉及500公尺的路段，但有關工程需耗費長時間去完成，加上洗都巴剎路並沒有替代路線，導致當局無法全面封閉路段來動工，必須分數個階段去進行維修。

這才導致有關工程預計需至今年杪才能够竣工。目前該工程仍持續在分階段進行中。

“儘管如此，我要求吉隆坡市政局需做足安全預防措施，包括安裝警示牌及安排交通指揮員，減低發生車禍的幾率。”