



■增江南区占布艾耶玛瓦路排水不顺畅，造成突发水灾。



■金帕峇都噠嘛嘛店淹水，顾客“泡水叹茶”。

(吉隆坡23日讯) 下午一场暴雨导致甲洞、峇都噠一带发生突发水灾。

涉及地区包括增江南区占布艾耶玛瓦路(Jinjang Selatan, Jalan Jambu Air Mawar)、增江南区工业区(Jinjang Selatan)、英达柏兰园第10路(Taman Indah Perdana, Jalan Perdana 10)及金帕峇都噠工业区(Kimpal Batu Caves)。

甲洞社区工作者余保凭接受《中国报》访问说，增江南区占布艾耶玛瓦路约5间店铺受波及，虽然该区曾针对下游作出提升，但今日大雨证实未带来任何改变。

“可能该区下游的排水能力不足，加上降雨量大，导致水灾问题频繁发生。”

“我已向吉隆坡市政局工程组投报，要

甲洞峇都噠淹水 嘛嘛店顧客泡水嘆茶

求改进，以免再次发生水灾。”

余保凭也要求当局调查增江南区工业区排水问题。

“位于英达柏兰园第10路的沟渠，3个月前才进行提升，居民反映沟渠虽已挖深，但水灾情况与之前无异。”

他说，金帕峇都噠工业区一带也遭受严重水灾，他曾向士拉央市议会和公共工程局反映但未受理。

“该区的一间嘛嘛档顾客被迫‘泡水叹茶’。”

他强调，固体废料管理机构没妥善清理该区沟渠，沟渠内积满垃圾造成阻塞，导致下大雨时，沟水无法流通倒流进店面。



■成沟水满溢。
英达柏兰园第10路沟渠阻塞造