


# 甲洞士拉央又閃淹

## 商民大吐苦水



報道  
鍾寶憶  
(圖由受訪者提供)

(吉隆坡23日訊) 闪电水灾问题持续困扰雪隆多地居民，今午3时下起的大雨就造成了甲洞和士拉央数区淹水，商民面对逢雨必灾的情况，大吐苦水。


甲洞社区工作者余保凭指出，他接获来自增江南区占布玛瓦路(Jalan Jambu Air Mawar)、增江北区西区工业区、甲洞英达柏兰岭花园(Taman Indah Perdana)及金帕峇都唛(Kimpal Batu Caves)工业区居民及商家的投报，指上述地区发生闪电水灾。

他指出，由吉隆坡市政局管辖的增江南区占布玛瓦路其实在沟渠的下游部分，已经进行了沟渠提升工作，然而不见任何成效。

每当雨势持续半个小时就会淹水，导致当地一间神料纸扎店业者苦不堪言。

至于增江北区西区工业区，则是附近一带有大小深沟，虽然靠近捷运站的沟渠进行了提升，但沟渠流水却有倒流情况。

他说，他已反映上述地点的情况给吉隆坡市政局，该局也承诺会进行调查，探讨方案。



▲ 增江南区占布玛瓦路沟渠的下游部分已经进行了提升工作，然而不见任何成效，雨势持续半个小时还是会淹水。(余保凭提供)



↑ 甲洞英达柏兰岭花园路面雨后变成“小池塘”。(余保凭提供)

← 增江北区西区工业区沟渠水倒流，沟渠提升工作不见成效，倒灌的水会流入工厂。(余保凭提供)

金帕峇都唛工业区一嘛嘛档业者逢大雨必淹，水位一度达到半个车胎的高度。(余保凭提供)



甲洞英达柏兰岭花园数条路的沟渠已经提升，但还是发生满溢情况。(余保凭提供)



## 英達柏蘭嶺花園 溝渠提升未見成效

余保凭说，至于在由士拉央市议会管理的甲洞英达柏兰岭花园的8、9、10路都已经进行了沟渠的提升；然而，同样不见闪电水灾情况缓解。

他认为，该花园沟渠下游的部分出现了问题，市议会应该尽快调查出原因，并进行改善。

他指出，在金帕峇都唛工业区则是一直以来的闪电水灾黑区，然而处于公共工程局(JKR)和士拉央市议会管辖边界，加上雪州达鲁益山垃圾管理公司(KDEB)没有积极清沟，沦为“三不管”地区，也因此淹水问题无法改善。

余保凭促请当地国、州及市议员亲自到现场进行巡视，并着手处理商民面对的问题。