



吉隆坡市政局澄清，日前發生的樹倒砸17車並造成一死事故，其中的倒樹種在私人範圍內，日常的維護和修剪責任是由私人地主承擔。（檔案照）

（八打靈再也10日訊）

吉隆坡市政局澄清，蘇丹依斯邁路倒樹砸17輛車並壓死1人事件中的大樹，是種在私人地範圍內，意味著管理責任非地方政府，相關地主需承擔日常的樹木維護和修剪工作。

市政局發文告指出，根據2022年通過的《園藝發展藍圖》（Pelan Pembangunan Landskap），該棵大樹栽種在私人範圍，且闡明為“被保留”。

擬新指南管理老樹危樹

文告表示，市政局正計劃改善“茂盛樹木管理計劃”，以及制定重点关注高齡和高風險樹木的新指南；其中，新指南預計將於今年7月完成，當局會繼續展開對具風險樹木的監測工作，並納入考量環境保護層面。

文告指出，截至目前已有175棵樹被鑑定具高風險，以及絕大部分的樹齡超過50年，並已砍伐其中的147棵。

“自2019年起，市政局已通過受委的承包商檢查吉隆坡一帶樹齡超過30年，或圓周超過1.5公尺的樹木。”

文告補充，這些樹木是由專業樹藝師進行定期檢查，最後一次檢查是在今年2月，並已確定將在近期砍伐28棵樹。

文告解釋，所謂的“具風險樹木”，是指很大可能出現結構問題和

倒塌的樹木，而樹木風險評估則將樹木在所在位置的實體情況，列入考量。

“如果樹木的情況不理想，將進行進一步評估，接着再採取修剪、根部處理或砍伐樹木等防范措施。”

將助受災者索賠

無論如何，市政局也向周二蘇丹依斯邁路樹倒事件中的所有受災者，致以慰問，同時也將協助跟進任何向相關方提出索賠的程序，受災者可致電財務組（03-2617 9509）或法律及檢控組（03-2617 9236）。

在5月7日下午2時左右，蘇丹依斯邁路（Jalan Sultan Ismail）凱煌酒店（Concorde Hotel）前路段的一棵大樹在狂風暴雨中倒下，長達數十呎的樹身砸中路上17輛車，並造成1死1傷慘劇。

隆市局：非地方政府責任 地主須定期修剪樹木