

↑ 吉隆坡市区近期频频发生树倒意外，情况令人担忧。（档案图）

← 孟沙布特拉里组屋顶层一个单位的屋顶几乎被掀走，居民深受影响。（马新社照片）

↓ 遭 锌片砸中的车门均凹陷，可见冲击力非常强大。（马新社照片）

孟沙组屋屋顶飞掉了

至少6单位受灾 9车遭殃

（吉隆坡26日讯）孟沙布特拉里（Apartment Putra Ria）第94座组屋昨晚遭暴风雨袭击而刮落组屋屋顶，组屋管理层已连夜启动紧急措施，将风灾现场清理乾净，目前著手准备进行屋顶修复工作。

管理层紧急修复清理

一名管理层员工向本报记者透露，虽然今天是星期天休假，但他在昨晚事发后就紧急上班，并在今早着手安排清理风灾现场。

“根据我们的记录，有5辆车子和2辆摩托车受波及而损毁；我们清理了现场，接下来就是安排进行修复工程。”

他也说，管理层会向吉隆坡市政局及其他单位寻求帮助，争取尽量修复受损的组屋部分。

此外，1名居民受询时也表示，他在该处住了15年，印象中之前也曾发生过风灾，不过这次的情况最为严重。

风力强大 居民害怕

根据《马新社》报道，这场意外导致至少6个单位受影响，另有6辆轿车和3辆摩托车受坠下的屋顶锌片击中而受损。


居民山达（41岁）指出，其妹妹轿车的后窗因屋顶掉落而被击破。

他补充，当时风力非常强大，家里有很多小孩，刚生完孩子的妹妹对此感到担忧。

居民阿布巴卡（43岁）说，其妻子设法摄录事故发生过程，而被掀走的屋顶应有10至20年的历史。

另一方面，班底谷居民代表理事会第1区副主席阿都哈尼夫指出，由于第22楼其中一个单位的整个屋顶几乎被掀飞，因此急需立刻采取进一步的行动。

“这是第一次发生这起事件，几乎所有受影响的车主都已向我投报，而屋顶



承包商也到场进行评估，以便立即采取行动。”

“我们也向吉隆坡市政局投报，他们昨晚也到场，同时管理公司Intra Harta Consultant有限公司也前来了解情况。”

他说，班底谷国会议员法米亦安排代表为受影响的居民临时设立行动室，好让受影响的居民作出投报。

↑ 组屋遭遇风灾，底层的露天停车场一片狼藉。（马新社照片）