

隆市局：未遵守SOP 修路承包商接8警告信

（吉隆坡8日讯）吉隆坡市政局针对道路维修承包商展开突击检查，发现承包商并未完全遵守标准作业程序，共发出8张警告信。


市政局公共工程组、执法组、基建规划组、城市交通组及诚信组，于周五晚联合行动，针对Dutamas 2路、甲洞旧路、旺沙马朱34/26路、南湖镇31路与21路的铺路工程，展开突击检查。

行动从晚上10时开始至周六凌晨4时。

市政局针对承包商与工人的标准作业程序作检查，包括是否超时工作、是否安置交通指示牌、擅自封路、留下垃圾等。

在上述5个地点中，当局共发现承包商犯下8项错误，而发出警告。

当局是援引1974道路、沟渠与建筑物法令发出了7张警告信，另外1张则是援引1976地方政府法令发出。



↑ 市政局突击检查隆市5个修路工地。

← 官员检查承包商是否遵守标准作业程序。

↓ 执法队突击检查承包商施工情况。

