

■水灾问题频繁发生。(图由余保凭提供)
■增江南区新村的占布艾耶玛瓦路的深沟过浅，导致



工業區工廠頻淹水

排水溝塞滿垃圾

報導 ◆甘耀暉

的垃圾造成深沟狭窄，无法满足排水需求。

“该区厂主们仍需要等待阿南弗拉(Alam Flora)来清理沟渠后，再观察是否会再度发生淹水。”

此外，余保凭说，位于增江南区新村的占布艾耶玛瓦路(Jalan Jambu Air Mawar)也因为深沟过浅问题，导致该路段侧旁的商店频繁发生水灾。

“商家们曾在数年前，多次投诉该问题，但市政局提升排水沟后，仍满足不了排水需求。”

“甲洞6英里半TSI商业工业园(TSI Industri)也发生水灾问题。”

他希望市政局严谨看待该问题，并促请市政局工程组设法加宽排水沟，以及调整排水方向。

(吉隆坡15日讯)增江北区(Jinjang Utara)西区工业区排水沟塞满垃圾，导致多间工厂频淹水，甲洞社区工作者余保凭促请吉隆坡市政局工程组设法增添排水沟容量。

余保凭接受《中国报》电访时说，每逢大雨，增江北区西区工业区会发生水淹入厂的情况，令厂主苦不堪言。

“吉隆坡市政局早前聘请承包商，到上述地点的排水沟上方增设沟渠洞时，发现沟渠内积满垃圾及沙石。”

他指出，市政局冀能通过该方式提升排水量，并表示这些久未清理

■余保凭(中)巡视承包商增设沟渠洞。(图由余保凭提供)

