

甲洞路逢雨必淹

余保凭促当局寻策解决

(八打灵再也1日讯) 位于斯里白沙罗镇的甲洞路/瓜雪路的沟渠堵塞, 且附近的地势高矮不一, 路边档口与花圃后方的大沟渠也不够深, 造成有关路段多年来都面对逢雨必淹的问题。由于处于“三不管”地带, 甲洞社区工作者余保凭吁请房屋及地方政府部、公共工程局与相关地方政府尽快召集会议商讨解决方案。

余保凭今日召开记者会上说, 该路段前往甲洞的高架天桥也没有沟渠, 下雨时雨水全都冲刷而下, 涌入斯里白沙罗镇的甲洞路/瓜雪路, 排水不及和沟渠堵塞, 让附近的路段都会淹水。

他透露, 每逢淹水时, 这里的交通就会出现瘫痪, 从峇都X、

峇都士拉央、甲洞、斯里鹅唛等四面八方的车辆, 都会塞在附近的交通灯一带。

他指出, 斯里白沙罗镇的甲洞路/瓜雪路隶属于公共工程局的管辖路段, 且附近就是吉隆坡市政局、士拉央市议会及八打灵再也市政厅的交汇处, 一直都是个“三不管”地带, 加上我国各地方政府的条例与政策并不一致, 造成许多问题无法妥善解决, 民众也投诉无门。

余保凭说, 许多民众无法搞清楚哪些路段属于公共工程局或地方政府的管辖, 无法向正确的负责单位进行投诉, 而公共工程局也面对拨款不足, 无法进行一系列的维修与提升工作, 导致闪电水灾的发生。

“有关路段的排水系统基于上述原因, 多年来不曾进行深度清洁, 许多泥沙及垃圾堵塞著沟渠, 无法顺利排水。”

他要求房屋及地方政府部与公共工程部部长开会讨论解决方案, 将所有路段都交由各地方政府全权管辖, 避免再出现公共工程局与地方政府互相推脱的情况。

余保凭也建议相关单位先采取短期措施, 清理及疏通该路段的排水系统, 并委任固定的承包商定时进行清理。



■余保凭带领媒体巡视甲洞路/瓜雪路路边的排水沟, 只见排水沟上的隔网挂满了各种垃圾。

若还是无法解决闪电水灾问题, 则采取长期措施, 协助路边花档搬迁至他处后, 展开加深加宽排水沟工程。
(TSI)