

（八打灵再也1日讯）“三不管”地带长期面对闪电水灾问题，甲洞社区工作者余保凭吁请房屋及地方政府部、公共工程局与相关地方政府尽快召集会议商讨解决方案。

余保凭今日召开新闻发布会时指出，位于斯里白沙罗镇的甲洞路/瓜雪路的沟渠堵塞，且附近的地势高矮不一，路边档口与花圃后方的大沟渠也不够深，造成有关路段多年来都面对逢雨必淹的问题。

余保凭： 政策不一致 投诉无门

他说，该路段前往甲洞的高架天桥没有沟渠，下雨时雨水全都冲刷而下，涌入斯里白沙罗镇的甲洞路/瓜雪路，加上排水不及和沟渠堵塞，让附近的路段都会淹水。

“每逢淹水时，这里的交通就会出现瘫痪，从峇都唎、峇都士拉央、甲洞、斯里鹅唎等四面八方的车辆，都会塞在附近的交通灯一带。”

他透露，斯里白沙罗镇的甲洞路/瓜雪路属于公共工程局的管辖路段，且附近就是吉隆坡市政局、士拉央市议会及八打灵再也市政厅的交汇处，一直都是个“三不管”地带，加上我国各地方政府的条例与政策并不一致，造成许多问题无法妥善解决，民众也投诉无门。

他说，许多民众无法搞清楚哪些路段属于公共工程局或地方政府的管辖，无法向正确的负责单位进行投诉，而公共工程局也面对拨款不足，无法进行一系列的维修与提升工作，导致闪电水灾的发生。

他表示，基于上述原因，有关路段的排水系统多年来不曾进行深度清洁，许多泥沙及垃圾堵塞着沟渠，无法顺利排水。

他要求房屋及地方政府部与公共工程部部长开会讨论解决方案，将所有路段都交由各地方政府全权管辖，避免再出现公共工程局与地方政府互相推脱的情况。

他也建议相关单位先采取短期措施，清理及疏通该路段的排水系统，并委任固定的承包商定时进行清理。若还是无法解决闪电水灾问题，则采取长期措施，协助路边花档搬迁至他处后，展开加深加宽排水沟工程。

『三不管』地带逢雨必淹 地势高矮不一 沟渠不够深



众人发现排水沟上的隔网挂满各种垃圾。余保凭带领媒体巡视甲洞路/瓜雪路路边的排水沟时，（伍思薇摄）



位于斯里白沙罗镇的甲洞路/瓜雪路，许多沟区都被泥沙、树叶及垃圾堵住，无法顺利排水。（伍思薇摄）



余保凭建议有关当局，若清理及疏通排水系统后依然无法解决闪电水灾问题，则采取长期措施，协助路边花档搬迁至他处后，展开加深加宽排水沟工程。（伍思薇摄）