



■单位及时清理垃圾和疏通沟渠。
余保凭呼吁有关

■余保凭指甲洞大路沟渠不足够，且塞满垃圾及泥沙。



■甲洞大路地势不平，每逢下雨必淹导致交通瘫痪。

地势不平·沟渠堵塞

甲洞大路逢雨必淹

(甲洞1日讯)甲洞大路每逢下雨必淹，交通瘫痪，民众苦不堪言。

甲洞大路(Jalan Kepong)每逢下雨必淹，严重影响交通。由于地势不平，从双溪毛糯(Sungai Buloh)通往甲洞的道路在下雨时，水从高处涌入低洼地带，频繁引发火灾。

甲洞社区工作者余保凭在今日召开的记者会上说，甲洞大路位于高处，雨水会顺流而下至双溪毛糯道路，导致整条道

路发生火灾，严重影响交通。

余保凭指出，淹水问题不仅因地势高低不平，还因缺乏有效的排水沟渠。

余保凭吁及时清溝

“现有的沟渠被垃圾和泥沙堵塞，无法正常排水。”

他指出，该道路旁除了有数间花店，还有一座印度庙，每逢下雨，店铺和庙宇都会淹水。

他也补充说，位于附近白

蒲大道朝加路(Persiaran Jati)工业区的雨水也大量流入该道路的沟渠，沟渠因排水能力不足，进一步加剧了水灾问题。

余保凭呼吁相关单位，如公共工程局(JKR)和吉隆坡市政局(DBKL)，及时清理垃圾和疏通沟渠。

“如果清理沟渠后问题依旧，应该考虑将道路旁的一排店铺迁移到适合的地方，并在其区域增设更多的沟渠，以彻底解决水灾问题。”

他呼吁各地方政府尽快采取行动，解决道路水灾问题，缓解交通阻塞，改善民众的生活质量。

