

# 受隔鄰非法車廠排水影響

# 廟牆傾斜龜裂憂倒塌

報道 ▸ 陳佩莉 攝影 ▸ 蔡偉傳

(吉隆坡3日訊)新街場一空地疑是缺乏排水系統，加上擅自建設車廠及非法居住，導致毗鄰神廟的圍牆出現傾斜及牆面龜裂，甚至情況是越來越嚴重，讓廟方擔心會導致牆面崩裂倒塌。

上述問題發生在新街場的仙四師爺廟，廟方基於問題越發嚴重，繼而向吉隆坡市政局諮詢理事會成員梁愛君及黎正興作出投訴，兩人也於日前聯同市政局各部門前往巡視，並在了解問題及原因之下，立即擬出解決方案。

梁愛君指出，她是於農曆新年後接獲廟方的投訴，而她隨即也向市政局反映，市政局曾兩次派官員前往巡視，但並沒有再繼續跟進及採取行動，以致問題拖到今日。

她說，她在上星期再次接獲投訴下，驚覺有關問題遲遲沒有解決，因而特別召集市政局各部門官員實地巡視，以協助儘快解決問題。

“這塊空地屬於土地局所擁有，而建設在該地的非法車廠早前已向市政局申請臨時地契(TOL)，目前已進入審核的程序。因此，市政局現階段不能採取任何行動，也不能驅趕他們。”

## 擬建設溝渠解決排水

梁愛君說，市政局決定先在有關地段建設溝渠，以解決排水問題，至於該廟重建圍牆的花費則需廟方自行承擔。

“市政局將協助拆除現有已傾斜的圍牆，但重建圍牆的工作需廟方自行負責。”

她也說，市政局將會在本周召開會議，屆時也會邀請廟方及承包商一同出席，廟方若有任何問題可在現場提出。




廟內的地面滲出水迹，尤其在下雨後更為嚴重，讓他們懷疑因後方空地不設排水系統所導致。



仙四師爺廟的圍牆與後方空地的車廠相近。



梁愛君(左一)向市政局官員展示圍牆的情況，除了牆體傾斜之外，牆面上也出現大片裂痕。左二及右二為陳紹球及葉志祥。



神廟圍牆嚴重傾斜，讓廟方擔心會有倒塌的危險。

## 黎正興： 將通過建排水系統解決

黎正興指出，梁愛君在此之前已將投訴呈上給市政局，官員也在上半年時曾前來視察，然而之後卻沒有再繼續跟進；前者在得知問題尚未解決下，也在市政局群組質問，也因而引起市長的關注，並指示需要儘快解決。

他也說，參與巡視的部門包括估價組、土木工程組、執法組、敦拉薩鎮國會選區分局等。

他也說，目前吉隆坡市政局諮詢理事會只有他與梁愛君兩名華裔成員，而友族或會對華社有些不了解，因而他們兩人積極處理各項來自華裔社區的問題，希望能儘量協助解決華裔市民的困擾。

## 陳紹球及葉志祥： 傾斜跡象嚴重

新街場仙四師爺廟主席陳紹球及總務葉志祥在受詢時指出，該廟外牆在多年前開始有傾斜的跡象，由於情況越發嚴重，讓他們擔心有倒塌的危險。

他們也懷疑，有關問題或許是因為後方空地的排水所致，尤其廟內的地面會無故滲出大片水迹，情況在下雨後更是嚴重。

陳紹球也說，該廟成立於1901年，早前是建在綠水坊一帶，直至1937年才搬到新街場現址；廟里所有建設包括圍牆都是他們自己出錢所建設。

葉志祥則希望市政局的工程能趕在該廟於8月10日舉行廟慶前完成。

## 地勢低 毗鄰空地排水造成

梁愛君透露，根據廟方的說法，該廟後方圍牆外是一片空地，近年來設有一些車廠，同時也有人居住在內；然而該空地疑是沒有完善的排水系統，相信這也造成該廟的現傾斜及龜裂的主要原因。

“他們說空地設有一條小溝渠，但是官員之前來視察時，發現渠內充滿泥巴及被垃圾覆蓋。經過這次實地發現，其實並不是一條真正的溝渠，而是一個自然形成的流水之處。”

她疑惑，該空地設有車廠且又有人居住在內，如果並無設有完善的排水系統，這些排水將會是流向何處？

她也說，該廟的地勢較低，不排除來自毗鄰空地的排水都流向該廟，日積月累下造成該廟的圍牆傾斜。