

→甲洞TSI工业园部分路段逢雨必淹，其中星期三（10日）清晨下起大雨后，因排水不及而发生闪电水灾。（余保凭提供）



甲洞TSI工業園閃災

約半商店受影響 貨物泡水

（八打灵再也10日讯）甲洞TSI工业园长期面对逢雨必淹问题，而今早清晨5时开始下起的大雨，导致该区11/32A路及12/32A路再次发生闪电水灾，水位高约半呎，积水甚至涌入部分商店。

甲洞社区工作者余保凭今日受询时说，上述两条路约有60间商店，约一半的商店今日受到水灾事故影响，鉴于下雨时是清晨时段，商家尚未开门营业，因此一些店里有部分货物也浸泡在水中。

部分沟渠未获提升

他表示，无论如何，水之后已退去，不过商家也需要耗精力去清理店里的情况，劳民伤财。

他表示，该区11/32A路及12/32A路长期面对水灾困境。

尽管5/32A路的部分沟渠已获提升，惟另一半（往下流处的部分）沟渠则还未获提升，无形中造成排水系统受到影响。

“5/32A路的深沟太小及陈旧，无法负荷多的水量，以致水倒流，造成11/32A路及12/32A路的工厂及商店遭遇淹水，这也令商家抱怨为何无法解决有关问题，怨声载道。”

他说，11/32A路及12/32A路的沟渠也面对沟渠窄小，设计不理想，无法负荷过多雨水量。

他希望吉隆坡市政局工程组能加速行动，提升、加宽及加深上述深沟及沟渠。