



1. 蒋明隆展示每次水灾的水深约有半呎，并已在墙上留下痕迹。（陈佩莉摄）
2. 冷冻库为一个密封空间，并不适合置放冷冻机器。
3. 新巴刹在迁入后不仅是人潮冷清，甚至还面对种种问题，让小贩感到困扰。



拉惹柏巴刹新建築問題多

斷水閃淹臭水缺車位……

報道 ▸ 陳佩莉 攝影 ▸ 黃志漢

（吉隆坡7日讯）拉惹柏巴刹新建筑因设计不完善，对小贩带来种种困扰，甚至在迁入仅有短短数月时间内，一再面对断水、闪电水灾、出现不明臭水等问题。

据了解，新巴刹建筑是在年初建竣，并在4月开始陆续迁入部分巴刹小贩。然而新巴刹所面对的种种问题却在之后逐一浮现。其中，最大的“问题”是巴刹因水压低而影响水供。

在该巴刹小贩的投诉下，吉隆坡市政局曾在两个月前到巴刹巡视，并在了解问题下采取短期方案，即每天将通过水槽车送水及注入巴刹水槽，以确保巴刹水供正常。

无论如何，水供及断水问题仍迟迟没有解决，新巴刹至今还需依赖市政局每天送水才有水可用。

艾迪：需靠市局送水才有水用

作为该巴刹小贩公会代表之一的吉隆坡秋杰律区小贩商业公会主席艾迪透露，巴刹目前还面对其他的问题，但是水供则是最大的问题。

他说，巴刹水供目前是依靠市政局送水注入水槽，然而当局每天送水量不定；倘若送来的水量不足，巴刹即会因为水压不足，出现一半巴刹有水供，另一半面对断水的情况。

五星级厕所没水用

他也说，断水问题不仅是为小贩带来困扰，更是破坏了巴刹对外界的形象。特别是该巴刹吸引了不少外国人，包括来自欧美的游客到访，但却给他们带来巴刹断水的印象。

“巴刹厕所崭新漂亮，在别人看来如同五星级的厕所，但是里面却没有水可用。”

他说，由于巴刹水管还没有接驳到主要水管，导致巴刹水供及断水问题。但是，若要完成接驳工作，就需要动用到附近夜市的地段，或者是巴刹前的停车场，届时也会衍生其他问题。

“巴刹面对缺乏停车位问题，

如果要占用停车场展开接驳水管工程，将会造成唯一的停车场也暂时不能使用。到时，将会加剧新巴刹人潮冷清的情况，这是小贩不愿看到的。”

他也说，新巴刹目前不到200名小贩迁入；然而随着旧建筑拆除重建，市政局已通知剩余的小贩必须在这个月全数迁入。

届时，有约500余名小贩一起使用新巴刹，水供问题将会更为严重。



↓毗邻的旧建筑正拆除重建，艾迪（左）与蒋明隆希望市政局能在设计方面听取小贩的意见，以免建成一座不适用的巴刹，沦为白象计划。

↓拉惹柏巴刹目前最大的问题为水供问题，至今每天还需依赖市政局送水才有水可用。



冷凍庫設計欠佳湧臭水

艾迪也联同公会秘书蒋明隆一同带领记者前往巡视巴刹的各项问题，其中包括冷冻库设计欠佳，甚至涌出臭水等问题。

他说，新巴刹提供作为冷冻库空间，惟其他一切包括电表申请都需要小贩自行处理，加上密封空间设计将导致冷冻机器的压缩机在空气不流通下容易损坏。

小贩都不愿意使用该冷冻库，反而自行准备冷冻柜存放。

此外，他说，冷冻库后方涌出不明的臭水，更是让人感到不适。前面是存放食材的，后面却出现臭水。

他也说，公会早前曾作出投诉，也获得清理，但臭水不断涌出，冷冻库又再积累臭水。

冷冻库外围逢雨必淹

另外，他也透露，相信是排水系统没有做好，每逢下大雨且时间超过半小时，雨水就会淹进巴刹内位于冷冻库外的范围，造成闪电水灾。

无论如何，他也很感谢吉隆坡市政局咨询理事会成员梁爱君及黎正兴给予的协助，包括早前在接获公会的投诉下，立即协助处理包括水供、卫生及臭水问题。

促市局速解决问题

另一方面，艾迪促请市政局必须尽快解决所有的问题，尤其是在更多的小贩迁入之前。

他指出，小贩在迁入新巴刹约1个月时间，就陆续发现各种不同的问题，这也让他感到相当失望。

“市政局当初要求我们搬迁时表示，一切设备完善包括水供。”

重建設計與彙報時不符

同时，他们也在迁入后发现新巴刹的设计与建设与起初市政局所说的不符。

“市政局在重建前曾与公会见面商讨，但是最后建成的却与当初说的不一样。现在巴刹的设计并不合适，包括冷冻库无法使用等。”

一些小贩也因为档口设计不理想而面对不便。

“比如一些制作辣椒酱的小贩，还有售卖鲜花的小贩，他们其实需要用到水，但由于档口没有水龙头，他们被迫要自行衔接远处的水龙头，或是到厕所拿水。比如一名年事已高的鲜花小贩，需要走到厕所搬水回档口。”

艾迪也说，市政局在最初与小贩公会见面后，就不再汇报任何消息及资讯，以致公会及小贩都不知道巴刹重建计划的进展。

巴刹设计需与时俱进

他希望，市政局能更多的与公会商讨，听取他们的意见，尤其当局目前正展开毗邻旧巴刹的重建工程。

他认为，巴刹设计必须作出改变，不要再套用目前这个巴刹的设计，否则建出来的新巴刹在不适用的情况下，将会沦为白象计划。

“在吉隆坡过去建了数个现代巴刹，比如位于鹅唛及克拉末都面对同样问题，而且已经熄灯。最近建好的土拉央巴刹据说也面对一样的情况。”

他也说，该巴刹也因为种种问题，导致不少小贩在迁入后决定结业，小贩人数不断地在变动。



↑相信是排水系统不完善，巴刹面对闪电水灾问题，小贩唯有将进水处以沙包阻挡。（陈佩莉摄）

←冷冻库后方不断涌出不明臭水，积满地面且发出臭味。（陈佩莉摄）