

增江北區淡巴漢

(吉隆坡30日讯) 增江北區淡巴漢住区内出现一个超过6呎深的路洞, 然而有关当局却迟迟还不维修, 让当地居民担心会引发类似印度清真寺地陷噬人事故, 为居民及来往车辆带来危险。

据了解, 有关路洞出现在增江北區斯迪亚7路 (Jalan Jinjang Setia 7), 居民已经向吉隆坡市政局作出投诉, 惟当局派员前来巡视后却没有进一步行动。

由于担心路洞的情况会越来越严重, 更不想酿成如同印度清真寺噬人悲剧, 继而向甲洞社区工作者余保凭求助, 后者也于今日联同居民前往巡视路洞, 同时

召开新闻发布会, 要求有关当局给予关注及尽早协助解决问题。

路洞已有一年

根据现场观察, 有关路洞周围已被市政局以警戒线围起, 而洞内则有居民因等不到当局的维修, 而自行插入的木条, 希望缓解路洞情况变为严重之外, 也借此提醒民众注意, 以避免路洞。

居民指出, 该路洞已有约1年时间, 市政局在接获居民的投诉下, 曾3次派人前来巡视, 同时也以警戒线围起路洞周围, 然而却迟迟没有采取后续行动, 进行维修。

他们也相信路洞有深至10呎, 而洞口的地底下也面对泥土流失, 周围都已经呈空心, 地面还出现裂痕, 担心若还不进行维修, 迟早一天会发生地陷, 更严重会导致经过的居民或车辆掉入。



余保凭 (左二) 与居民前往巡视路洞的情况, 同时也测量路洞的深度, 其深度几乎比人还要高。(陈敬晖摄)



路洞位于增江北區斯迪亚7路的住屋及巷子前, 平时有不少车辆经过, 路洞周围已经被市政局围起。(陈敬晖摄)



路洞是深不见底, 甚至周围地下也呈空心状态。(陈敬晖摄)

住區出現逾6呎深路洞

市局巡3次 爲何不修?

余保憑: 路洞料越來越深

余保凭指出, 这是第二次在同一个地点出路洞, 第一次发生在2021年, 当时在他的反映下, 市政局很快派员协助修补及重铺, 不料3年后又出现一个路洞, 且情况更为严重。

他说, 他就此事向市政局作出反映, 当局也回应表示已记录在案。

“根据居民插入路洞内的木条, 深度是比我还要高, 经过测量约是6呎余深。”

他也说, 该住区内的排水都是冲下该路段, 再排到位于前面路旁的排水沟, 在流水的冲击下

加剧地底泥土流失及呈的情况, 路洞也将会越来越深。

“市政局在路洞周围的红色警戒线, 经长时间暴晒后已经变成白色, 足以这个问题是已经拖了多久。”

他希望市政局不要小看路洞所带来的后果, 并且应该检讨现有应对相关投诉的标准作业程序, 在接获民众投诉下应立即解决问题, 不要等至悲剧的发生才采取行动及作出追究。



譚先生 (83歲, 居民): 附近地面出現裂痕

“路洞问题约有路一年时间, 当初在我们作出投诉后, 市政局曾经派人来看了3次, 但只是将路洞围起来, 并没有采取其他的行动。

我担心路洞情况变得严重, 更担心经过的车辆会掉下去, 因而往洞内放入玻璃瓶及木条, 希望减少泥土被流水冲走。

此外, 路洞附近的地面上也开始出现了裂痕。”



鄒運梅 (64歲, 當地居民): 2021年首現大洞

“2021年时第一次出现一个路洞, 当时市政局展开很大的工程进行修补, 但后来再次出现一个路洞, 至今有至少8个月时间。

我们看到有关印度清真寺地陷噬人的新闻, 很担心同样的意外会发生。我们相信路洞有超过10呎, 也担心底下的洞是很大的。

安全第一, 我们希望市政局赶快维修这个路洞。”



居民担心路洞将影响周围地面及附近住屋的结构, 其中位于毗邻的住屋开始出现裂痕。(陈敬晖摄)