



■本丁东路店前的沟渠完全被封上，阿南弗拉无从清理。



■增江斯迪亚6路沟渠崩塌导致排水不良：左为赖俊权。



■阿南弗拉工人清理增江斯迪亚6路沟渠。

(吉隆坡10日讯) 增江北区本丁东路(Jalan Benteng Timor) 沟渠遭业者与居民完全封盖，以致阿南弗拉多年来无法清理，淤泥日积月累形成堵塞，无法有效排水，结果8月22日一场大雨后，酿成严重水灾。

固体废料管理机构(SWCorp) 今日针对当地3条出现水灾的本丁东路、本丁北路(Jalan Benteng Utara) 及增江斯迪亚6路展开调查后，发现是基于沟渠堵塞及崩塌影响排水系统，导致水灾。

SWCorp吉隆坡分行助理执法

增江北區3路段淹水肇因 溝封死堵淤泥清不到

官员巴斯卡兰今日联同甲洞区国会议员林立助理赖俊权、市政局甲洞分局副经理再鲁及阿南弗拉，前往上述地点巡视，讲解水灾肇因。

赖俊权说，822水灾当天，积水从本丁东路的福兴庙开始淹至末端，全长约800公尺，非常严重。

“当地的雨水原本应该是排向增江英达的防洪池，但在

SWCorp调查后却发现，本丁东路沟渠几乎完全堵塞，无法排水所以形成水灾。”

居民自食苦果

他说，当地无论是住家还是工厂前方的沟渠，皆被完全封上，导致阿南弗拉无法清理沟渠，以致淤泥不断堆积，最终严重堵塞。

他估计当地的沟渠已经封上

有20多年。

他说，如果要疏通当地沟渠，可能需要拆除很多封盖。

“本丁东路位于峇都国会选区与甲洞国会选区的边界，涉及2个选区，我们会和相关单位商量，并研究解决方案。”

他指出，他们也要求SWCorp指示阿南弗拉及承包商，日后若在清理沟渠时，面对类似的问题，或其他阻碍时，应该立即上报，及时采取行动，不要让事情恶化下去。

他也促请民众，不要把自家门前的沟渠封死，否则最终可能自食苦果。



■本丁东路的沟渠内几乎完全被淤泥所堵塞。

溝渠崩塌堵住流水

赖俊权指出，本丁北路出现积水的原因是鉴于当地沟渠崩塌，同时在沟渠上还有违例建筑，以致阿南弗拉无法清理。

他说，当地一家嘛嘛档业者在沟渠上进行扩建，完全覆盖沟渠。

“我们会向市政局规划组反映，并前来巡视，找出解决方案。”

他说，增江斯迪亚6路则是因为沟渠崩塌，以致无法排水到旁边的大沟渠。

此外，巴斯卡兰说，若上述3地的沟渠结构正常，相信可以排走70%积水。