

慈顯堂

隆市局提升排水系統

不再逢雨淹

(吉隆坡22日讯)在获得吉隆坡市政局协助提升周边排水系统,包括增建一条新渠道以引导排水到排水沟,文良港慈显堂数年来所面对的严重水灾问题终于获得解决。

据了解,位于文良港花园的慈显堂近5年来面对逢雨必灾,主要是因为周边的排水系统因发展计划而面对阻塞,以致每次下雨出现排水倒流溢出,并淹进庙里。

林伟聪:水淹最高3呎

慈显堂主席林伟聪指出,该庙迄今已有60年历史,大约在5至3年前,该庙附近的地段进行发展计划,相信是影响当地的排水系统,以致该庙每逢下雨一定出现淹水。

“其实在十多年前开始发生轻微的水灾,直至3年前因为排水不顺畅,问题变得越来越严重。”

他说,即使不是特别大雨也会发生水灾,一般上在下雨约半小时后,排不及的雨水就会淹上来,甚至是淹进庙内,最高会淹至3呎高。

他也说,每次水灾都需要花上约2小时进行清理,而庙里的神桌神龕也必须垫高,以免被水淹到。

重提升周围沟渠

林伟聪说,有鉴于水灾问题越来越严重,他们进而求助于马华旺沙玛珠区会主席拿督黄孝儒,并在对方及前市政局总监拿督陈金木的协助下,数个月前获得市政局协助提升排水系统,成功解决该庙的水灾问题。


市政局是重新提升该庙周围的沟渠,同时也在庙前面增建一道沟渠,约有60至70公尺长,以帮助排水顺畅。

“我们是在两三个月前求助及申请提升沟渠,并在1个月后获得市政局正式展开工程。由于最近一直下雨,工程也被迫展延,花了近2个星期完成。”


他说,隆市在3天前也下了一场很大的雨,但是该庙没有发生水灾问题,这也显示排水系统提升工作奏效。

他感谢黄孝儒及陈金木的协助,才能在短时间内获得市政局介入,并且完成提升工程,解决该庙多年来所面对的水灾问题。

“我也希望获得大众、政府或任何机构给予帮助,让我们可以争取到一片更适合的地段,以继续传承我们华人的文化与信仰。”



慈显堂周边的渠道获的提升,困扰该庙数年的水灾问题得以解决。(陈佩莉摄)



市政局在庙前增建一条约60至70呎,约有4呎深的新沟渠。(庙方提供)



↑慈显堂获市政局重新提升排水系统,同时也在庙外增建一条新的沟渠,协助解决排水不顺畅而导致水灾的问题。左起为林国团、邓宏才、刘健材、黄孝儒、林伟聪、陈金木、曾顺吉、刘妹嫻、李金虹及王艳丽。(陈佩莉摄)



慈显堂水灾问题在近3年越发严重,每逢下雨一定会发生水灾,淹进庙内的水高甚至达3呎。(庙方提供)



庙方特别将神台提高,以免在水灾时受到破坏。(陈佩莉摄)

黃孝儒:發展計劃致排水道阻塞

黃孝儒指出,他是数个月前接获该庙的投诉,而他也邀请陈金木一起来巡视及了解造成水灾真正的原因,再要求市政局介入协助解决问题。

他说,他们发现该庙原本的排水系统,受到附近发展计划的影响而阻塞,排水再无法顺利流出进而造成水灾的发生。

“因为前面有发展在进行,该处的排水道全都被阻塞,所以水完全出不去。”

他说,他们要求发展商协助清理,但却无法解决阻塞问题,考虑到重建排水

系统的花费庞大,同时还需获得政府的批准,在没办法之下唯有要求市政局协助,重新提升该庙周围的排水系统。

他也说,市政局在接获反映后也派出工程师及承包商前来视察,经过讨论后决定建设一条新沟渠,将该庙的排水导向另一边的排水系统,再排入大排水沟。

他透露,这次的提升工程全权由市政局负责,而他也特别感谢市政局的协助,包括在接获投报后给予积极及迅速回应,在短时间内派员下来。

陳金木:慈顯堂原缺出水口

陳金木则说,该庙的排水系统面对问题,由于没有排水的空间进而导致雨水倒流溢出,所以每次下大雨都会造成水灾的发生。

“该庙没有一个出水口,所以如果要解决水灾问题,第一件需要做的事,是

重建一个新的沟渠,作为该庙排水渠道。”

出席者包括马华旺沙玛珠区会秘书邓宏才、组织秘书曾顺吉、慈显堂总务刘健材、理事李金虹、王艳丽、陈金木太太拿汀刘妹嫻、非政府组织代表林国团等。