

# 防洪池管理分工不明 余保凭吁放權隆市局

（吉隆坡11日讯）甲洞社区工作者余保凭说，面对水灾频发、防洪池管理分工不明的困境，呼吁当局将防洪池管理权交予吉隆坡市政局，以更有效应对未来洪灾。

余保凭今日在记者会上指出，甲洞德利玛防洪池（Kolam Delima）接纳来自吉隆坡北部、雪兰莪州边界、士拉央、第二中环公路、本丁防洪池1和克罗河等的水源，而该防洪池主要通过4个闸门来控制水流，以便调节吉隆坡的水位。

“在9月份甲洞发生大水灾时，德利玛防洪池因水量满溢倒灌，导致周边地区遭受严重影响。水利灌溉局如今正进行本丁防洪池1的加深工程，并于上周开始清理德利玛防洪池内的垃圾。”

他指出，之前防洪池积满垃圾，状况堪忧，这也反映出马来西亚民

众的卫生意识有待提升。

余保凭说，吉隆坡的水灾问题由来已久，虽然防洪池归水利灌溉局管理，但该局经常面临拨款不足的困境，影响工程进度。而吉隆坡市政局对防洪池管理缺乏权限，往往无力介入。两方在协调上也常出现问题，导致很多问题无法迅速解决。

他表示，由于拨款不足，吉隆坡一带的防洪池面临前所未有的挑战，一旦降雨量大，市政局便成为众矢之的。他也多次呼吁当局将防洪池的管理权交由吉隆坡市政局，以便更有效地应对水灾。

他说，9月份的甲洞大水灾引起了政府的高度重视，联邦政府及相关部门立即拨款，展开一系列防洪池加深工程。吉隆坡市长当时也指示水利灌溉局协调加宽、加深全市防洪池。

“如今，这些工程正

在如火如荼地进行中，包括清理池内垃圾等工作。”

他认为，不应等到问题发生并造成民众损失后才进行补救。他强调，预防胜于治疗，必须确保吉隆坡所有防洪池具备足够的蓄水能力，防止水灾重演。

此外，余保凭透露，德利玛防洪池内的一部分土地已被政府出售给发展商，水利灌溉局现只能要求发展商协助进行清理和维护。

## 建议监督提升工程

他透露，他在9月和10月分别致函首相署（联邦直辖区）部长及吉隆坡市长，要求她们亲自视察防洪池，了解其现状，以便推动防洪系统的整顿和提升。目前他仍在等待相关回覆。

他建议水利灌溉局应监督发展商进行必要的加深加宽工程，并设定定期的垃圾清理时间表。

余保凭还提到，吉隆坡防洪池原本由联邦直辖区吉隆坡水利灌溉局负责，但后来又设立了隶属于水利灌溉局“巴生河流域办事处”，使得民众在投诉防洪池问题时感到困惑。

他说，水利灌溉局要求民众向巴生河流域办事处反映问题，增加了问题解决的复杂性。他呼吁政府减少这种混淆，将防洪池管理交由单一单位负责。

（TSI）



■余保凭指出，他分别致函首相署（联邦直辖区）部长及吉隆坡市长，要求她们亲自视察防洪池了解其现状，以便推动防洪系统整顿和提升。