

水管施工後沒修補路面 坑洞多威脅道路安全

焦點社區

甲洞中央花園1/40路

(吉隆坡10日訊) 甲洞社區服務工作者余保凭敦促吉隆坡市政局(DBKL)全面修補甲洞中央花園1/40路,而非僅修補挖掘區域,造成路面坑坑洼洼,威脅道路使用者的安全。

他今日召開新聞發布會時表示,雪州水務管理公司的承包商于早前在該路段安裝地下水管工程,惟却在完成施工後沒有修補路面,導致路面凹凸不平,不僅破壞路面美觀,更對道路使用者,尤其是摩托騎士構成嚴重的安全威脅。

雨水掩坑洞易出意外

他指出,修復不當的路面在雨天尤為危險,坑洞被雨水覆蓋後難以察覺,極大可能會導致交通事故。

他強調,本身曾多次向市政局反映這問題,但至今未得到有效改善。

“我希望市政局嚴格看待這個問題,確保承包商在完成施工後道路恢復原貌,避免事故發生後才進行補救。”

他表示,將繼續向市政局跟進該問題,確保道路能夠儘早得到修復。

十字路口 設斑馬線及交通燈按鈕

余保凭也提到,早前曾要



眾人展示新安裝的交通燈按鈕,路面已畫上新的斑馬線。左起為羅豫林、鄭添勝、顏正斌和余保凭。(中國報提供)



甲洞中央花園1/40路大道的路面凹凸不平,威脅道路使用者的安全。(中國報提供)

求市政局在甲洞中央花園前往工業區十字路口處增設斑馬線和交通燈按鈕,以方便居民使用該道路,而市政局已于11月底完成安裝。

他感謝市政局重視居民的需求,並呼喚當地居民,尤其是往

返工業區的外籍勞工,充分利用交通燈和斑馬線,以確保交通安全。

出席者包括甲洞中央花園居民協會主席鄭添勝、泗岩沫泗維花園陽光居民協會主席羅豫林和成員顏正斌。