

(吉隆坡12日讯) 政府推行的“BMW”公厕倡议(干净、迷人、芳香), 却在增江北区巴刹公厕碰壁。

增江北區巴刹公廁 排污管堵塞 糞水倒流

这间由吉隆坡市政局(DBKL)管辖的公厕因排污管频频堵塞, 导致马桶粪水倒流, 不仅污染环境, 也让巴刹小贩苦不堪言。

甲洞社区工作者余保凭今日召开新闻发布会说, 该巴刹有超过300个摊位, 厕所则只有男厕和女厕各一间。然而, 由于排污系统受阻, 厕所时开时关, 情况已持续一年多, 严重影响小贩和顾客的日常使用。

“小贩多次投诉, 但市政局虽派人清理, 却未彻底解决问题。马桶粪便排不出去, 还倒流污染环境, 小贩只能到附近茶室借用厕所, 十分不便。”他说。

余保凭指出, 初步怀疑是排污管道严重阻塞, 建议市政局挖出旧管并更换新管, 以彻底解决问题。他强调, 将向市政局小贩组正式反映, 敦促当局尽快采取行动。

維修商不敢貿然動工

巴刹负责人黄吉良指出, 他们曾联络私人维修商处理, 但碍于公厕属市政局设施, 维修商也不敢贸然动工。



■ 廖丽燕



■ 黄吉良

小贩廖丽燕则说, 怀疑排污管中的污水已硬化, 清理后不久又会堵塞, 导致厕所无法正常使用。“政府既然设了公共厕所, 就应该确保能够使用, 不能让我们一再受影响。”

此外, 余保凭还指出, 增江北区巴刹已有百年历史, 建筑陈旧且多处破损漏水。他希望市政局拨款, 将巴刹重建为现代化的双层建筑, 以提高小贩和顾客的使用体验。

“像拉惹柏、拿督克拉末和半山芭巴刹都获拨款重建, 希望增江北区巴刹也能获得同等待遇。”他补充道。



在, 并希望当局能尽快做出修复。
■ 余保凭(左)及小贩指出厕所问题所