



■往增江方向的甲洞大路发生水管破裂事件，至少有3条车道受波及。

甲洞大路水管破裂

3車道受波及引起大塞車

(吉隆坡17日讯) 甲洞大路发生水管破裂事故，导致往增江方向的4条车道中，有3条车道受波及，从双溪毛糯往甲洞方向的交通严重堵塞。

据悉，在甲洞大路的地下水管约于今早11时破裂，往增江方向的4条车道中的3条车道受影响，大面积的路面流出大量排水，以及路面柏油也出现下陷情况。

甲洞国会议员助理赖俊权说，他们于今早11时30分接获通知，地点就在往增江方向的甲洞大路。

他说，承包商于中午12时30分

到场，维修工程预计最快要晚上8时才能完成。

路面柏油下陷

他指出，由于影响3条车道，以致事件发生后，只剩下1条车道供车辆通行，造成从双溪毛糯往甲洞方向的交通严重阻塞。

他说，尽管在甲洞路一带在过去，曾多次发生水管破裂事件，但该地段是首次发生。

“由于这是地下水管，直径相当大，维修工程也耗时，如今该地点只剩下1条车道可通行，相信会非常塞车，希望道路使用者可使用其他替代路段。”



■发生水管破裂事故后，甲洞路交通严重堵塞。



■赖俊权巡视正进行中的维修工程。

赖俊权：拨款不足

分阶段更换水管

赖俊权说，他们过去曾多次向水供公司提出更换水管的建议，但当局拨款不足，只能分阶段进行更换水管工程。

他说，据他们了解，市政局在明年1月将为重铺甲洞路工程进行招标，重铺道路工程预计在明年6月进行。

他指出，他们不希望市政局耗资数百万令吉重铺甲洞路后，又发生水管破裂问题。

他说，他们会要求水供公司和市政局坐下来讨论，尤其是针对重铺道路的工程进行后，不会发生水管破裂问题，也将要求水供公司提呈相关报告。

“据我们了解，甲洞路未列入急迫需要更换水管的地区名单中，但随著一再发生水管破裂问题，带来很大困扰，希望当局能正视当地水管迫切需要更换的情况。”