

地點：甲洞橫街巴刹



■巴刹屋顶棚盖出现空隙导致漏水。



■巴刹出现地陷，引起小販担忧。



■有的业者自行安装锌板挡雨，右为余保凭。

漏水·地陷·發臭顧客卻步

投訴無門小販喊苦

（吉隆坡27日讯）甲洞橫街逾60年历史巴刹，近年来因棚盖失修漏水、地面下陷，垃圾房地面积水发出恶臭，令小販不但处于糟糕的经商环境，且客人也因而却步，让小販苦不堪言。

当地业者今日向甲洞社区服务工作者余保凭投诉，该巴刹原有一名吉隆坡市政局委派的管理员，但后者退休后，小販就不曾见过接任者，巴刹内许多问题投诉无门无法处理。

业者指出，该巴刹的棚盖已出现漏水问题多年，过去也维修过数次。

“但往往这一处开始维修，另一边又出现漏水，但市政局则只能维修当下漏水的位置，新问题又要等下次。”

业者指出，而近年来找不



■甲洞橫街巴刹多项设施问题，影响小販生计。

到相关单位投诉，部分业者无奈下只能自行安装锌板挡雨。

他们说，巴刹的地面也在约1年前出现地陷迹象，但至今找不到相关单位处理。

“现在巴刹地面有许多裂缝让人担忧，之前我们小販也有代表去找市政局处理此事，但后

来该代表没来开档后，也没有了下文。”

同时，当地也有业者投诉巴刹垃圾房位置的路面凹凸不平，下雨后会在地面形成积水，还发出恶臭。

“有的顾客都在投诉臭味，还有者觉得环境不卫生，而选择去其他巴刹。”

找不到人投訴

◆叶小姐（烧肉小販）

我是在行动管制令的时候搬进来，当时已经有漏水的问题。

每次投诉都会维修，但很快又出现另一处漏水。

现在巴刹管理人也知道换了谁，有问题也找不到人投诉。

现在漏水地陷的问题一直没人处理，有的业者还在自己摊位增锌片挡雨。



余保凭说，甲洞橫街巴刹是吉隆坡历史悠久的巴刹，希望市政局可以为其翻新，让小販有更好的环境，更具吸引力，免于被时代淘汰。

他说，该巴刹目前有84名业者，很多是早年疫情期间，从旁边的露天巴刹搬迁入室内。

“现在这个巴刹建筑也有数十年历史，以前市政局有官员在管理，但后者退休后，小販们就找不到相关人士投诉巴刹问题。”

他说，目前小販的营业环境差强人意，也影响小販生计。

他说，橫街巴刹主要的客源来自旁边948单位的橫街人民组屋及附

余保凭冀市政局翻新

近居民，本就勉强生存，而如今的糟糕环境，只会令小販雪上加霜。

他说，市政局在上周才在巴刹安装了挡雨棚，然而安装后雨水依然会溅入巴刹内。

他说，他也将小販的投诉反应给市政局执行总监依斯马迪及小販组主任，希望当局关注。

“我希望当局告知新任管理人的联系，以便日后反映巴刹问题。”

他也要求市政局维修巴刹的排水及排污系统，以免污水堆积发出臭味。他也促请市政局，重开巴刹旁的小门，以方便小販们进出。

發臭影響生意

◆邱小姐（水果小販）

我的摊位旁就是垃圾房，而那边的路面凹凸不平，下雨就会出现积水。

这些积水若不清理，很快就发出臭味，影响到我做生意。

客人也有向我投诉臭味的问题

