

当局已以障碍物将树倒事发地点围起，并在里头展开善后工作。



后工作。
← 工作人员在树倒现场周边展开善

無風也無雨 居民驚愕

大樹轟然倒 路洞“肇禍”？

焦點社區

隆市富都路

報道 ▸ 黃文民、楊欣穎

攝影 ▸ 陳世偉

（吉隆坡17日讯）疑似路洞“肇祸”，导致大树倒下？

富都路（Jalan Pudu）于16日上午发生树倒事故，惟事发时段天气晴朗，并无刮风下雨，树倒一事令商民感到惊讶，对此，武吉免登国会议员方贵伦助理李明康指出，昨日树倒现场的前方出现一个小洞，怀疑是近日时常下大雨，地下泥土流失而造成树倒。

他表示，他为此已通知市政局，让当局委派工程师及植物学家前去研究。

李明康受询时表示，倒下的树木隶属吉隆坡市政局管辖；据当地商民反映，倒塌的树木看起来属健康，且事发时并无刮风下雨，因此树木突然倒下，令商民感到惊讶。

他也说，市政局此前已发出一套程序，即当局在接到有关老树的投诉时，他们将委派植物学家前去研究，若相关树木是健康及没有问题的，当局就不会随意去砍伐。

要求定期检查及保养

同时，受访的民众指出，当地树木有着一定的树龄，因此希望当局可前来定期检查及保养，以免再有类似事件发生。

《大都会》社区报今早走访事发发现场时，发现倒下的树木周边仍围着障碍物，也见到有工作人员在里头处理后续工作。

商民提心掉膽 擔心重演

受访的当地商民指出，树倒一事多少造成他们提心掉胆，担忧或再有类似事件发生。

他们说，昨天并无刮风下雨，但有树木倒下，而他们相信与树木老的关系有关，且有的树木树龄达40至50年之久。

有者也说，富都路是通往武吉免登的主要道路之一，而所幸事发时并非高峰时段，路上没有太多行人和车辆，这避免可能造成的更严重后果。

无论如何，他们期盼当局能定期对当地的树木进行养护与检查，以防止类似事件再次发生。



李明康：将委植物学家研究树木是否健康。



馬先生（民衆）
周邊有另2棵老樹

“有关老树在没有风雨的情况下倒塌，或因该树木或有50年树龄有关。据了解，周边区域还有约两棵老树，树龄约有40年，我们对这可能存在的风险感到担忧。”

这条路（富都路）是通往武吉免登的主要道路之一，所幸事发时并非高峰时段，路上没有太多行人和车辆，避免了更严重的后果。”



沙隆（民衆）
幸無騎士經過

“16日（事发时段）并无下雨，而倒下的树木树根已断。所幸事发时，没有其他摩托车经过。”

不过，树倒一事是难以预料的，新种的树木也有可能倒下。无论如何，年老的树木必须获得保养。”



陳女士（民衆）
令人擔憂害怕

“有关老树（16日）在没有刮风下雨的情况下突然倒下，这多少会令当地商民感到担忧。”

→李明康说，树倒现场前方出现小洞，怀疑是近日时常下大雨，地下泥土流失而造成树倒。（李明康提供）



市局：根部腐爛 近期會確認事故原因

文告表示，初步调查显示，有关树木面对根部腐烂的情况，当局也将会在近期内确认事故的具体原因。吉隆坡市政局今日发文告指出，涉及的树木是一棵树龄估计超过35年的雨树（Enterolobium saman），坐落在富都路万能大厦对面。

这起倒树事故是于昨天上午10时40分许发生，导致有关路段的双向车道暂时被关闭，殃及一辆载有两名本地女性的车辆；两人受轻伤，并在接受消防局人员的初步治疗后，被送往吉隆坡中央医院接受进一步治疗。

吉市政局事后委派40名卫生与环境组、执法组及电子与机械工程师人员，对倒下的树木进行砍伐和清理工作，并已于昨午2时顺利完成，当地交通也随即恢复通行。在场的单位也包括消防局、民防部队以及警方。

将检查富都路一带树木

文告表示，初步调查显示，有关树木面对根部腐烂的情况，当局也将会在近期内确认事故的具体原因；市政局也将对富都路附近的其他树木进行检查，以确保其安全性。

文告也说，市政局在去年12月已指示两家承包商，在包括富都路在内的武吉免登选区进行树木维护工作，包括修剪和砍伐，同时也委任风险树木评估承包商，对吉隆坡区内80棵树木的状况进行评估。

根据记录，市政局此前已在峇都选区（13棵树）、蕉赖选区（10棵树）、帝帝皇沙选区（3棵树）、武吉免登选区（1棵树）和班底谷选区（1棵树），共砍伐28棵高风险树木。

委21承包商 全市修剪树木

文告提及，自去年6月15日以来，市政局已委任21家承包商，在吉隆坡全市范围进行树木维护工作，旨在减低潜在的树倒风险。截至去年12月31日，隆市11个选区内的1万7626棵树木已进行修剪和治疗。

此外，当局关注在主要道路、市中心、住宅区和休闲公园的树木。

文告指出，市政局对城市景观精心规划，包括选择合适的树木种类、足够的种植空间、使用者安全、生态影响，以及有效的维护措施。

“这些举措旨在确保吉隆坡景观长远的可持续性。”