

# 路面凹凸·布滿沙石·沒有路燈

## 甲洞15/34C路 暗藏殺機

(吉隆坡16日讯) 甲洞区布特拉峇佑大道(Persiaran Putra Bayu)(又名15/34C路)不仅路面凹凸不平,布滿沙石,整条路段还没红绿灯运行及路灯照明,造成该路段于夜晚时段暗藏杀机。

马来西亚人民党投诉部与福利局主任李海云说,上述路况已在该路段持续4个月以上,却迟迟未见吉隆坡市政局派遣承包商来进行全面铺路。

“这里曾发生过许多涉及摩多骑士的意外,有送餐员骑士被路洞绊倒,导致入院。”

他指出,这条道路不仅是因为铺路不均匀,造成路面凹凸不平,且当地未有路灯照明,导致当地路况于夜晚十分险峻。



■李海云(中)希望当地国会议员能解决15/34C路的路况问题,右为辜瑞荣。

### 凌晨變飆摩哆賽道

“每逢凌晨,这条路会变成飆摩哆族的赛道,他们会在伸手不见五指的路段进行“死亡游戏”,即飆摩哆至道路的尽头后,再U转返回继续飆。”

他说,甲洞区国会议员林立迎曾于去年9月6日,与首相署(联邦直辖区)部长扎丽哈一同到场巡视,惟他不解为何对方在巡视后,并未解决该问题。

“该路段旁有著大型建筑工程,他(林立迎)是否因为对方是大型发展商,才选择对当地路况保持容忍态度?”

他质疑市政局仅会对小型发展商采取严厉执法,而大型发展商则抱持视若无睹的态度。

“该路况涉及当地居民们的安全问题,希望当地国会议员能够尽快采取行动。”



■15/34C路虽设有路灯,路灯却未运行照明。

### 李海雲：重型車致坑坑窪窪

李海云相信,该路段之所以凹凸不平,是因为毗邻的发展商经常驾驶重型机械途径此地,造成该路段坑坑洼洼。

“这些重型机械把道路压坏后,市政局仅聘请承包商铺好受损的地方,受损面与其余路面的沥青不平均,形成凹凸不平的道路。”

辜瑞榮：翻摩哆掉進水溝



■摩多騎士要十分小心,以免被沙石絆倒。  
15/34C路布滿沙石,路过的摩

马来西亚人民党总秘书辜瑞荣指出,他曾在多年前骑著摩哆途径此地时,因摩哆轮胎与沙石互相摩擦,造成摩哆不平衡,导致他掉进毗邻的水

沟。“我当时住院一个月,包括头、脚和手部都有不同程度的损伤。”