

重型羅里頻出入  
路面坑洞又沒路燈



李海云（右二）指出，路面坑洞由重型羅里碾過導致，破壞道路結構，威脅公路使用者安全。左為馬來西亞人民黨總秘書長辜瑞榮。（羅憶雯攝）

（吉隆坡16日訊）新型公寓興建項目被指破壞路面結構，重型羅里頻密進出導致路面出現坑洞，威脅公路使用者性命安全。

馬來西亞人民黨投訴部與服務局主任李海云指出，受影響路段坐落增江北區布特拉巴尤道（Persiaran Putra Bayu），當地數年前開始興建公寓，運送砂石建築材料的重型羅里為此經常路經此處，以致路面無法負荷重型交通工具碾壓，路面形成大小不一坑洞。

他說，該處約有500公尺路段，沒有路燈設施，晚上非常幽暗。而且，建築工地附近設置防撞牆卻沒有螢光反射功能，無法對駕駛人士起警示作用。

“路段多處坑洞，砂石占据路面。

每逢周末凌晨出現一批飆摩托黨聚集這裡飛馳尋樂，製造嚴重噪音，兼嚴重威脅公路使用者安全，這類現象持續幾個月。”

李海云：

盼盡快清理砂石修路洞

詢及有否執法單位在相關地點取締飆摩托黨，李海云表示，沒有見過警方在該處取締違法人士。

他希望當局盡快清理路面砂石和修繕坑洞，盼隆市政局執法組巡察監督當地情況，對付肇禍人士。

另外，李海云促請甲洞國會議員林立迎關注社區基本建設，不能屈服於大型企業機構勢力而忽略基層百姓訴求。