

雪隆多區水災積水 隆14地點樹倒

報導 ◆ 廖延濠

(吉隆坡5日訊) 周五(4日)午后豪雨,造成雪隆多區出現突發水災和積水等災情,其中吉隆坡區共有14個地點發生樹倒事故。

吉隆坡市政局面子書撰文指出,吉隆坡郊外嶼(Taman Desa)、安邦路、古仔路、舊古仔、快樂花園、舊巴生路Skyline花園、蕉賴斯嘉嶼(Taman Bukit Segar)等地區,都出現樹倒現象。

發生樹倒事故後,吉隆坡市政局採取行動,出動3個行動隊伍包括First Rider及20名警員,前往災區展開鋸樹及清理工作。

市政局承諾迅速進行修復和清理工作,降低對公眾構成危險的風險,及避免對道



吉隆坡市政局出動推土機清理路面。

路使用者造成干擾。

面子書昨日也流傳舊古仔路快樂花園路邊發生樹倒事故,砸中學生客貨車及數輛汽車。

有網民在面子書群組分享照片和視頻,拍攝到暴風雨刮倒了一棵大樹,還破壞電線,路旁一涼亭建築也遭受強風破壞。

視頻顯示,大樹倒下砸中停泊路旁泊車格的一輛學生客貨車,還壓到另一輛白色轎車,所幸未傳出傷亡報告。

IOI前防洪系統未完工無法排水

豪雨傾盆而下,尚未完工的防洪系統無法及時排水,造成蒲種IOI購物廣場的白蒲大道路段淹水,導致出現突發水災。

蒲種IOI購物廣場前面,朝往蒲種市中心方向的白蒲大道路段出現水災,隨著水位高漲,淹沒路段造成車輛無法通行,交通嚴重受阻。

梳邦再也市議員黃小真接受《中國報》電訪時指出,突發水災來得快去也快,僅僅半小時已完全退水。

她說,梳邦再也市政廳人員到場檢查,發現當地防洪系統並沒有被垃圾堵塞,相信是由于短時

間內傾下大量雨水,防洪系統來不及排走而造成突發水災。

她指出,當地的防洪系統仍在施工階段,由于埋有地下電纜影響施工,導致進度放緩,現階段到達80%。

“梳邦再也市政廳會持續監督,催促承包商盡快完工!”

從蒲種IOI商業大廈橫越白蒲大道,到莫巴路(Jalan Merbah)商業區(蒲種IOI購物廣場旁)的防洪工程,去年9月在白蒲大道下挖掘地下暗涵工程,當時工程進度達60%,原定于去年12月竣工,因地下電纜影響工程進度,施工拖延至今。