



ELITE 大道从梳邦到 Seafield 的莎阿南十字路口处水灾，导致交通缓慢。

隆市部分管道超出负荷 亟需检讨升级排水系统

(吉隆坡 23 日讯) 今天凌晨一场突如其来的强降雨，引发吉隆坡多区遭遇突发性水灾，其肇因是短时间内地表径流激增，加剧排水系统负荷。

吉隆坡市政局 (DBKL) 指出，市内部分排水管道已接近或达到最大容量运作，亟需检讨与升级。

市政局指出，河水水位上升亦加剧灾情，迫使自动翻板闸门系统启动关闭机制，以防倒灌入排水系统。受影响地点包括茨茨厂街 (Jalan Sultan)、特拉威路 (Jalan Travers) 通往白沙罗路 (Jalan Damansara) 的路段、古晋路 (Jalan Kuching) 以及邻近乌布

迪亚回教堂的泗岩沫大路 (Jalan Segambut)。

已速派承包商清理

市政局透过脸书发布消息指出，在水灾发生后，已迅速调派承包商展开清理行动，包括清除垃圾、枯叶、沙土及淤泥，并动用闭路电视系统密切监控各关键区域。

市政局表示，由于反应及时，受影响区域的积水在 30 至 40 分钟内顺利排清，也未接获任何人命伤亡或重大财物损失的通报。

展开中长期防洪规划

除了紧急应对措施，吉隆坡市政局也同步展开中

长期防洪规划，包括提升受灾地区的排水系统容量、定期进行排水口清疏工程，并展开跨部门合作，以调查其他可能加剧灾情的因素，如来自丘陵地带的土壤或泥浆流动。

为确保民众安全与交通顺畅，市政局共出动了约 100 名现场工作人员驻守各关键路段，并呼吁民众一同配合，避免随意乱

丢垃圾入沟渠，并在发现排水系统堵塞时请尽速通报。

市政局在声明中强调，市民的安全与福祉始终是市

政局的首要任务。承诺将持续强化城市排水网络，提升应灾能力，打造更安全、更有序的首都环境。



蓄水池再次溃堤，水涌入 35 间住家，水深约 1 尺，孩童在旁戏水。