

甲洞山頂工業區路 坑洞嚴重形成許多水窪

(吉隆坡27日讯)马来西亚人民党投诉部与福利局主任李海云指出,甲洞山顶工业区路面坑洞严重,以致形成大小不一水洼,他促请隆市政局别忽略工业区基建发展。

他今日和甲洞支部主席蔡逸健巡察该地工业区的马来鹰雕路(Jalan Helang Hindik)时,如是指

出。

李海云表示,从水洼面积估计,至少3个月前已经形成坑洞,近期大雨侵蚀路面,加剧坑洞延伸扩大。

“这些水洼导致公路使用者不便,而且这里街灯不明亮,尤其摩托车骑士容易陷入坑洞,造成人仰马翻。”



他说,坑洞范围扩大,延伸到工厂前面范围,有地陷迹象。当局应尽快抢修路面,不要等到爆发严重问题才来亡羊补牢。

“有居民曾亲自到隆市政局服务柜台反映上述问题,可惜没人跟进处理。”

李海云指出,隆市政局把许多道路维修工程委托承包商处理,理应改善服务效率,不应办事态度怠慢,辜负纳税人。

此外,蔡逸健质疑当地国会议员为何没有善用拨款解决民生课题,比如处理上述的道路坑洞。

他希望国会议员透明化处理拨款用途。

←李海云(右)和蔡逸健指出路面水洼坑洞,促请隆市政局尽速派人修补。(陈世伟摄)