

甲洞山頂工業區 路面坑洞嚴重

(吉隆坡27日訊)甲洞山頂工業區路面坑洞，因受大雨不斷侵蝕逐漸擴大，周邊街燈也不明亮，威脅公路使用者安全。

馬來西亞人民黨投訴部與福利局主任李海雲指出，甲洞山頂工業區路面坑洞嚴重，以致形成大小不一水洼，促請隆市政局別忽略工業區基建設發展。

他今日和甲洞支部主席蔡逸健，巡視該區馬來鷹雕路(Jalan Helang Hindik)，如是指出。

李海雲指出，估計至少3個月前已出現坑洞，近期大雨侵蝕路面，加劇坑洞延伸擴大。

“這些水洼導致公路使用者不便，而且這裡街燈不明亮，摩哆騎士容易墜入坑洞翻車。”

他說，坑洞範圍擴大，延伸到工廠前面範圍，且有地陷跡象，當局理應儘快搶修，不要等到爆發嚴重問題才來亡羊補牢。

“有居民曾親自到隆市政局服務櫃台反映該問題，但沒人跟進處理。”

他說，隆市政局把許多道路維修工程委託承包商處理，理應改善服務效率，不應辦事態度怠慢，辜負納稅人。

蔡逸健質疑當地國會議員撥款去向，為何沒有善用解決民生課題，比如處理上述的道路坑洞。



● 便，加上重型車輛輾展加劇受損。
● 顛簸不平的路面，讓出入車輛行駛不

● 全威脅。
● 工業區路面坑洞對公路使用者帶來安