



■疑上方豪宅的泳池排水道破漏，崩泻的山泥冲毁邻居家围墙。



■崩泻山泥淹入邻居家的泳池中。

疑豪宅泳池排水道破漏 山泥崩泻毁邻居围墙

（吉隆坡3日讯）疑山上3层楼洋房泳池排水道破漏，造成山泥崩泻，冲毁邻居住家围墙，幸好没有造成伤亡事件。

此土崩事件于今早在吉隆坡孟沙武吉班台花园地区发生。

吉隆坡消防局发言人受询时，证实上述案件；他说，当局是于上午10时45分接获投报后，即派员赶抵现场救灾。


“初步调查显示，土崩事件或因上方另一单位的游泳池发生排水道破漏造成，现场人员

目前正排出有关泳池内的水，避免造成土壤更潮湿，甚至造成土壤移动或土崩。”

他说，土崩事件没有造成有关住家单位结构受威胁，也没有人在事件中受困及受伤。

“租住在事发洋房的40岁妇女及隔壁住户，已被通知撤离家园。”

他说，案件已交由吉隆坡市政局斜坡管理组（Unit Pengurusan Cerun）、警方及承包商以进行进一步行动。



■消防人员将疑发生水道破漏的泳池水排出，避免漏出地下