

· 金魚村組屋火災 ·



■卧室至今还在漏水，天花板有明显水珠。



→住家环境相当糟糕，李斯友暂时搬迁到女儿家居住。

樓下單位漏水 滿屋潮濕氣味

↑李斯友住家的天花板因为严重漏水，导致脱漆。

屋主申訴 無法居住

報導 ◆ 劉佩明 攝影 ◆ 覃福榮

(吉隆坡26日讯) 金魚村政府组屋楼上火灾，楼下单位屋子持续漏水近两周，屋主申訴根本无法居住!

金魚村斯里沙巴政府组屋第70座17楼在大年初二(11日)发生火灾，一共涉及5个单位。

住在火灾单位楼下的业主李斯友向《中国报》申訴，虽然其单位没有被火灾波及，但后续却一直面对漏水问题。

火灾发生至今近2周，根据观察，李斯友的客厅、2间房间和厨房都持续漏水，其中客厅的天花板因潮湿而严重脱漆。

同时，满屋子都是漆和潮湿的气味，闻得让人感到不适。

李斯友指出，火灾后第3天，吉隆坡市政局有官员前来检查，而他也作出投訴和查询怎样处理，但都没有下文。

投訴沒下文

他感叹，政府有对火灾灾黎施以援助，但是他也是这起火灾事件的受害者之一，却没有得到帮助。

他说，漏水导致床褥无法使用，已经丢弃了两三片床褥。

“如今，我2间房间都放了



■漏水情况持续近2周，李斯友被迫四处用容器“接”水。

水桶和面盆接水，客厅窗框边缘也放了水桶。”

他说，国能有来检查电路和供电，幸好都没问题，但基于整体环境不适宜居住，他与妻子暂时居住在女儿的家中。

询及其他邻居可有相同问题，他

则说，隔壁的侄儿因已出租其单位，所以自费处理漏水问题和油漆，估计是花了数千令吉，其他单位则不清楚。

“我没去问弄好我的屋子要多少钱，每日来搬东西都弄得头昏脑胀。”



■新年期间每天忙于收拾，令李斯友忙得头昏脑胀。