

(八打灵再也2日讯)吉隆坡亲善人民组屋 (PPR Muhibbah) C座单位于上周四下午大约6时30分被狂风暴雨侵袭，导致该座2个单位的屋顶被掀走，吉隆坡市政局已采取修复行动，包括清理屋顶锌板的工作、木条的工作。

亲善人民组屋的C座单位，其中2个单位的屋顶被掀走，掉下来的屋顶碎片也造成25辆轿车面临不同程度的损坏。

吉隆坡市政局今日发文告指出，市政局已采取初步应对

上週狂風掀走2組屋屋頂 隆市局已進行修復

行动，除了清理屋顶锌板的工作、木条的工作之外，当局将会订购新的金属甲板、制造钢屋顶框架 (C型钢)。

市政局表示，由于受影响的单位仍可居住，因此并没有开放临时疏散中心安顿居民。

吉隆坡市政局为受影响的单位发放援助金，至于轿车受破

坏的车主，则可以前往市政局房屋组办公室 (Pejabat Kecil Perumahan DBKL) 填写表格提出申请索赔程序。

此外，大城堡的Rimbunan Petaling公寓同样也面对相同事件，惟修复行动将由该公寓的联合管理机构处理。