



不便。（网络视频截图）
屋顶不敌狂风吹袭而被掀走，造成居民面对不同程度的损失和

暴風雨襲親善人民組屋

DBKL清理災後現場

（八打灵再也2日讯）吉隆坡亲善人民组屋（PPR Muhibbah）C座单位日前遭遇风灾袭击，吉隆坡市政局已采取修复行动。

亲善人民组屋的C座单位于上个星期四（28日）下午大约6时30分被狂风暴雨侵袭，导致该座2个单位的屋顶被掀走，掉下来的屋顶碎片也造成25辆轿车面临不同程度的损坏。

吉隆坡市政局今日发表文告指出，市政局已采取初步应对行动，包括清理屋顶锌板的工作及木条的工作。

文告指出，当局将订购新的金属甲板、制造钢屋顶框架

（C型钢）。

市政局表示，由于受影响的单位仍可居住，因此并没有开放临时疏散中心安顿居民。

受影响单位获发放援金

吉隆坡市政局为受影响的单位发放援助金，至于轿车受破坏的车主，则可以前往市政局房屋组办公室（Pejabat Kecil Perumahan DBKL）填写表格提出申请索赔程序。

此外，大城堡的Rimbunan Petaling公寓同样也面对相同事件，惟修复行动将由该公寓的联合管理机构处理。