



■余保凭促相关单位把不需要的街灯柱移除，确保交通安全。



■余保凭指陈秀连路与1路交界处，因摆放了障碍物和人行道过宽，导致该处较为狭窄。

（吉隆坡12日讯）陈秀连路与陈秀连1路交界处遭民众投诉，虽有2条车道然而道路狭窄，往往在出现欲右转入1路的车辆时，就会阻挡左车道往前的车辆，导致交通堵塞。

社区服务者余保凭促吉隆坡市政局，或其他相关单位，加宽当地的道路，以舒缓繁忙时刻的堵塞问题。

他说，他本身也经常到陈秀连与半山芭一带，往往就会在1路交界处面对瓶颈。

“这儿虽然是2条车道，但宽度却明显较窄，在有车要右

陳秀連路與1路交界處 路窄形成瓶頸釀塞車

转进入1路时，往往会影响到左车道前进，尤其出现大罗厘要右转时，更动弹不得。”

廢棄街燈柱未移走

他说，若要右转的车辆再往右停靠时，又会阻碍到反方向的交通。

通车，相关单位有必要开始提升陈秀连路。”

另外，他说，陈秀连路也有部分路段出现坑洞，路旁还有废弃街灯柱没有移走。

他指出，他不清楚这些提升工作应该由大道公司负责善后，或市政局还是其他单位负责，但相关单位必须基于道路使用者的安全，提升当地路况。

他说，他已经联络市政局基建规划组主任，反映上述问题及建议，希望市政局能够找出负责的单位作出提升。

他今日到当地召开记者会时，如是指出。

他认为陈秀连路两旁的人行道过宽，相关单位应该利用这些人行道加宽道路，舒缓当地交通瓶颈。

“以前陈秀连路在进行大道工程，但如今该大道已经竣工