

(吉隆坡17日讯) 吉隆坡历史建筑物残旧情况日渐恶化, 其中, 前马来联邦测量局(FMS)大楼的部分天花板和墙壁已倒塌。

这栋大楼位于拉惹路(Jalan Raja)和敦霹雳路(Jalan Tun Perak)交界处, 与标志性的苏丹阿都沙末大厦(Bangunan Sultan Abdul Samad)同排, 已荒废20多年。

这栋由英国工程师阿瑟

前馬來聯邦測量局大樓 天花板牆壁倒塌

丹尼森哈巴克设计、建于1910年的建筑物, 已是第2次遭受严重损坏。

这栋建筑物在2005年国家遗产法下被列为遗产建筑, 但早在2016年底, 建筑物其中一个圆顶尖塔发

生倒塌, 对该地区建筑安全性发出警告。

一名导游珍拉接受《星报》访问时指出, 她经过该建筑物时, 发现该建筑物损坏, 看起来天花板有些部分已经崩塌。

“地上有许多洒落的碎木片, 建筑物许多部分都被忽视, 有些地方处于腐烂状态, 看起来会越来越糟糕。”

一名印度游客K.拉马努占说, 该区所有建筑物看起来都快要倒塌了。

“这些建筑物都很漂亮, 只不过需要大量维修。”

这栋大楼属于旅游、艺术和文化部的管辖范围, 之前由吉隆坡市政局负责维修工作。

政府早前宣布国库控股将牵头成立国家遗产基金, 以鼓励私人界参与保护国家遗产, 这项计划被视为有助振兴吉隆坡。

不过, 国库控股发言人回应指出, 有关大楼不属于国库控股。

■ 建筑物天花板已坍塌。(图取自《星报》)

