



●樹倒撼鬧市●

沒證據樹根受破壞或疾病 各界勿憑圖揣測肇因

報導 郭貞黎

■莫哈末再兰尼

(吉隆坡10日讯)马来西亚亚树艺师(树木医生)协会主席莫哈末再兰尼重申,日前倒下的大树确实有根部问题,但目前没有证据证明大树根部是在什么情况下受到破坏,或是疾病所造成。

社交媒体近日盛传一张关于苏丹依斯迈路,日前倒下的大树根部照片,传出当局为建人行道,砍伐大树树根才酿祸的揣测。

对此,莫哈末再兰尼接受《中国报》电话采访时,各界不应该单凭一张照片就去揣测树倒肇因,或做出假设性的判断。

他说,当局已针对树倒一事展开调查,在正式报告出炉之前,外界不应有过多的揣测。

18輛車被砸中

无论如何,他说,根据市政局早前初步报告,该大树的根部确实有问题,但不一定就是构成大树倒下的主要因素。

他说,大树会倒下与很多肇因,包括极端天气、土壤的稳定性等,根部问题也可能只是其中之一原因。

他说,目前没有证据证明大

树根部问题就是人行道工程,所造成的破坏。

“该树木的根部有问题,但不知是什么问题造成,不一定是人行道工程造成,也可能是因为疾病,或是其他外来的破坏。”

莫哈末再兰尼说,由于事发当天引起风暴雨,相信该树根部在无法承受树木的重量而倒下。

本月7日,苏丹依斯迈路一棵树木突然倒下,造成18辆车被砸中,一人逝世,多人受伤的悲剧。

倒下的大树也造成单轨火车轨道受波及,以致单轨火车例行服务受影响,有4个车站的服务暂停。



■大树倒下不只是压毁各类车辆,也造成人命伤亡。



■大树的根部有问题。
■根据吉隆坡市政局目前的初步报告,鉴定

避免樹木受外來因素“干擾”

莫哈末再兰尼说,要避免树倒事件一再重演,除了根据树木情况定时修剪,也应避免树木受到太多外来因素的“干扰”。

他相信此情况不只局限于吉隆坡,国内各地方的情况皆一样。

他指出,树木在种植后需要相当大的空间,如果有任何工程进行,应考量当地树木情况,如树木大小、生存空间等。

他说,很多时候,不管是地方政府、部门等在规划发展时,只是考量和迎合发展因素,没把当地树木列入考量或规划范围,对树木的关注度不高。

他说,越大的树木需要更大的空间让根部伸展,而不应该让周围工程对树木造

成破坏。

“各界对树木也有错误的思维,以为树木年龄越大,根部就会越深,越往土内延伸,但实际上树木的根部为了要取得空气、水源等,都是往周围伸展,而不是往地下延伸。”

他说,根部若受到外来因素的“干扰”,对于树木的稳定性也会造成影响,加上更多其他外来情况便会酿成树倒。

“当树木的根部受到干扰,它不会马上倒塌,当到了一定时候,遇到外来强烈干扰下就会倒下。”

他说,如果能减少各种对于树木所造成的“干扰”,加上树木获得很好照顾,相信树木会更加安全。

應視樹木情況調整檢查次數

莫哈末再兰尼说,吉隆坡市政局应根据2年检查1次的硬性规定,应该针对相关树木的情况调整检查次数。

他说,当局应该定时修剪树木的树枝、树干等,避免一些高大的树木出现负荷过大的情况,降低倒下的风险。

他指出,在市政局管辖区内有数十万树木大小小

的树木,市政局应调整对于树木的管理策略。

他说,在隆市内有不少高龄的老树,但也不一定只有老树会倒,一些树龄不大的树木也会在在各种因素倒下。

“如果有关树木已有问题,市政局更应增加检查次数,确保安全,降低树木所带来的风险,减少意外发生的机率。”