

# 旺沙瑪珠華小 週邊路段重鋪修復

(吉隆坡21日讯)建校10年的旺沙玛珠华小,尽管在文良港的多间华小之中相对较新,但该校前的乌沙哈万2路(Jalan Usahawan 2)年久失修,相关单位并未进行维护工程,导致路况越来越差,因此学校管理员之一的陈福基联系了吉隆坡市政咨询委员黎正兴,希望能通过他的帮助改善道路状况。

乌沙哈万2路一直是旺沙玛珠华小及毗邻两栋公寓连接云顶吉冷路的主要通道。然而,近年来该路的路况年久失修。

黎正兴在接到陈福基的投诉后,立即调查乌沙哈万2路的情况,发现该路的道路标志和凸面镜因恶劣天气而倒塌,路缘损坏,外来车辆乱停导致道路变窄。

## 确保学生安全

在黎正兴的推动下,2023年开始,吉隆坡市政局对该路进行改进,包括延长路桩、修复路缘和安装新的道路标志,如禁止鸣喇叭标志、校车标志等,确保旺沙玛珠华小学生的安全。

黎正兴还注意到,随著离校200米处的另一高层住宅建设工程的进行,乌沙哈万2路变得更繁忙且损坏加剧,因此要求市政局立即采取行动,维护道路。



■ 变得更繁忙且损坏加剧。  
层住宅建设工程,造成乌沙哈万2路距离旺沙玛珠华小不远正在进行高

经过多次协调,吉隆坡市政局同意对乌沙哈万2路进行全面维护,并于今年6月20日完成修复工作,包括修复道路表面裂缝和坑洞、重铺沥青及设置新的道路标线。

黎正兴对市政局的快速反应表示满意,并感谢学校管理层的耐心。

他表示,尽管没有证据表明附近的施工可能导致道路损坏,但据他们所知,自2015年学校开办以来,乌沙哈万2路从未进行过维护。

“吉隆坡市政局的反应相当迅速,希望类似的问题能够及时得到解决,并认为应优先考虑学校周边的维护,以确保孩子们有个好的求学环境。”

(TSI)