

## 公市設施老舊 問題一籬筐

**黄**敬发指出，批发公市近来面对各种问题和挑战，包括公市内的电力供应不足、老旧设施导致设备故障、屋顶漏水及停车场淹水等，公市外则面对外劳盘踞的问题，让批发公市业者十分头疼。

### 屋顶漏水淋坏货品

他说，批发公市里设施老旧的问题，已有两三年之久，尤其屋顶

漏水的情况最严重，影响了业者及工人的工作，在营业时还需分心去找容器来接水，避免从屋顶漏下来的水直接淋在货品上。

他表示，他们已向吉隆坡市政局反映，每当市政局接获投诉后，都会在周日批发公市休息时，派员到场进行维修。然而，批发公市的屋顶范围很大，到场维修的人员却只有两三个，实在难以立即解决问题。

“批发公市的屋顶平常难以


察觉那里有破洞，只有在下雨的时候才会因为漏水而看见破损处，因此，维修人员在非雨天时前来整修，也很难精准修好屋顶的破损处，惟他们都会尽可能把肉眼可见的破损屋顶进行替换或修补。”

### 电线残旧 常断电

他说，批发公市里的插头及电线都已残旧，有时候还会出现“跑电”的问题，导致一整排的档口都

断电。他们都希望市政局能够派员来进行检查，将有问题及残旧的插头及电线都进行更换。

至于停车场淹水的问题，他表示，批发公市停车场在数年前也曾出现逢雨必淹的问题，当时市政局派员进行排水系统清理与提升工作后，问题已获得解决，且有2年的时间都不再出现淹水的情况。但近来不断下大雨后，停车场再度淹水，相信是排水系统无法负荷大量雨水所导致。



场进行屋顶维修。  
→吉隆坡市政局会在周日吉隆坡批发公市休息时，派员到  
现漏水的情况。  
↑由于部分屋顶已破损，每当下雨时，批发公市里就会出现



**1.**大批非法外劳在吉隆坡批发市场外围非法经营，严重影响批发公市里合法经营者的利益。

**2.**吉隆坡批发公市里的插头及电线都已残旧，有时候还会出现“跑电”的问题。

**3.**吉隆坡批发公市的部分屋顶及排水管都有漏水的问题。

